



**BOLLETTINO N. 10**  
**DEL 14/05/2019 ORE 9:30**

**TRANSITABILITÀ STRADE PROVINCIALI - SITUAZIONE MALTEMPO**

<b>Viabilità 1</b> - Pesaro -	<b>Meteo</b>	Deboli piogge diffuse in tutto il settore.
	<b>Viabilità</b>	Ancora presente sulla SP 57 Montegaudio al km 4+500 uno smottamento di monte che ostruisce ¼ della carreggiata (già segnalato ieri). Buche diffuse su tutto il territorio
	<b>Mezzi</b>	Nessuna ditta intervenuta
<b>Viabilità 2a</b> Urbino - Alto Metauro	<b>Meteo</b>	Piogge in diminuzione e vento su tutto il settore
	<b>Viabilità</b>	Lavori in corso per riapertura della SP 7 Pianmeletese al Km 0+600 circa per frana di versante che interessa tutta la sede stradale (verifica terreno lato monte e sistemazione provvisoria sulla scarpata di monte e della scarpata di monte) – Intervento in corso da parte di ditta incaricata dall'Amministrazione Provinciale. Riapertura SP 88 Peglio–Bivio San Donato al Km 0+600 circa (erroneamente indicato Km 1+300 su precedente bollettino) a seguito di riattivazione di frana di monte e di valle. Rimozione di terreno di monte e valle (in parte eseguita dal proprietario) – Intervento in corso da parte di ditta incaricata dall'Amministrazione Provinciale per sistemazione scarpata. Intervento ulteriore e urgente su SP 88 Peglio–Bivio San Donato in località Cà Braccio per regimazione acque e sistemazione tombino chiuso. Lavori in corso per sistemazione frana SP 109 Baciuccaro al km 0+800. Interventi vari di rimozione di piante pericolanti e cadute e rami su varie strade del settore, in parte eseguiti da personale dell'Amministrazione Provinciale e in parte eseguiti da ditta incaricata dall'Amministrazione Provinciale. Buche diffuse su tutte del strade del settore. In corso di chiusura da parte del personale dell'Amministrazione Provinciale.
	<b>Mezzi</b>	Attivata n. 3 ditte private: per S.P. 7 Pianmeletese, per S.P. 88 Paglio–Bivio San Dotato e per rimozione piante pericolose e cadute su varie strade del settore.
<b>Viabilità 2b</b> - Montefeltro -	<b>Meteo</b>	Precipitazioni momentaneamente assenti.
	<b>Viabilità</b>	Smottamenti importanti già segnalati ieri per rischio chiusura strade SP 119 S. Donato-bivio Molino Bellucci km 4+100 (riattivata una frana di valle con riduzione carreggiata a 2 m) e SP 19 Sassofeltro km 1+800 (ulteriormente abbassato il piano viabile - frana di valle con restringimento a singola corsia). Inoltre si segnalano: SP 87 Valle S. Anastasia km 0+750 frana/abbassamento del piano viabili; SP 128 Montegrignano–San Marino al km 0+300 si è formata un'altra voragine a centro strada per cedimento fognatura; SP 135 Castellina–Cà Antonio km 6+200 smottamento di monte per un fronte di 15 m che invade la carreggiata ed ulteriori sversamenti di acqua e fango dai campi. Buche diffuse su gran parte del territorio (in particolare su: SP 138 San Giovanni-Montealtavellio, SP 128 Montegrignano–San Marino dal km 1 al km 3+800, SP 2 Conca, SP 1 Carpegna, SP 70 Piandicastello, SP 116 Santa Rita)
	<b>Mezzi</b>	Nessuna ditta intervenuta
<b>Viabilità 3</b> - M. Catria e M. Nerone -	<b>Meteo</b>	Deboli piogge diffuse in tutto il settore.
	<b>Viabilità</b>	SP 101 Caselle strada chiusa per frana di valle al km 7+100 (ordinanza in fase di redazione). Sulle SP 52 Papa Giovanni Paolo II e SP 142 Serra S. Abbondio-Termine sono presenti vari dissesti (avvallamenti e rigonfiamenti dei piani viabili) e buche diffuse. SP 111 Tarugo riattivata frana esistente in località Serra Spinosa. SP 105 Buonconsiglio Catria km 3+900 ancora presente frana di monte che occupa metà carreggiata.
	<b>Mezzi</b>	Interverrà una ditte private per posizionare new-jersey sulla frana della SP 101 Caselle.
<b>Viabilità</b>	<b>Meteo</b>	Deboli piogge diffuse in tutto il settore.

<b>4</b> - Fano -	<b>Viabilità</b>	SP 92 Cerbara (ponte al km 8+100). Livelli pluviometrici rientrati nella norma, è prossima la riapertura del ponte. SP 83 Morola. Strada chiusa per cedimento del rilevato del ponte al km 0+800. SP 45 Carignano. Sversamenti di materiali litoidi sulla carreggiata stradale provenienti dalle strade e passi a monte della provinciale. Riattivazione frana al km 6+000 in scarpata di monte. SP 16 bis Orcianese bis. Riattivazione cedimento al km 5+500 della per ora segnalato con riduzione locale di velocità a 30 km/h. Regolare percorribilità delle altre strade.
	<b>Mezzi</b>	Intervenuta una ditta privata.
NOTE		

Il Dirigente del Servizio 4  
Arch. Maurizio Bartoli