AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

GRUPPO DI LAVORO INTERSERVIZI

PROGRAMMA PROVINCIALE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 109 del 20.10.2003
così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/03/2004
(ai sensi dell'art. 8, Legge Regionale n. 71/97)

OGGETTO:

B2 - ELENCO DELLE CAVE DISMESSE

GRUPPO di LAVORO INTERSERVIZI:

Arch. Stefano Gattoni - Dirigente del Servizio Uso eTutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica
Responsabile del Procedimento e Coordinamento del Gruppo di Lavoro
Geom. Fabio Landini - Servizio Uso eTutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica
Segreteria Ufficio di Piano
Dott.ssa Maria Elde Fucili - Servizio Uso eTutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica
Ing. Mauro Moretti - Servizio Urbanistica e Pianificazione
Geom. Luciano Lombardi - Servizio Amministrativo
Dott. Salvatore Circolone - Servizio Ambiente
Ing. Alberto Paccapelo - Dirigente Servizio Progettazione e DD.LL.
Geol. Alberto Tosti - Servizio Uso eTutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica
Agr. Marco Pensalfini - Servizio Uso eTutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica

ELABORAZIONE GRAFICA:
Dis. Gloria Corinaldesi - Servizio Urbanistica e Pianificazione

COLLABORATORI:
Geom. Ovani Giorgio - Co.Co.Co. Servizio Uso eTutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica

STRUTTURA OPERATIVA:

Servizio 4.2 - Uso eTutela del Suolo - Attività Estrattive - Bonifica

Provincia di Pesaro e Urbino

Programma Provinciale delle Attività Estrattive

(Art. 8, L.R. n. 71/1997)

B 2 – ELENCO DELLE CAVE DISMESSE

***CD1** - Cave dimesse (con segnalazione PRAE o PTC)*
(Art. 4 delle NTA e TAV. N. 8 del PPAE)

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
001	Acqualagna	Furlo		Calcare	4834750	2335625	2000	233 C	116 I
002	Acqualagna	Furlo	Spelonca	Calcare	4834215	2335375	2001	228 C	116 I
003	Acqualagna	Furlo	Furlo Alto	Calcare	4834580	2335290	2002	232 C	116 I
004	Acqualagna	Furlo		Calcare	4834875	2335450	2003	234 C	116 I
005	Acqualagna	Galeotti	Cava Duranti	Sabbia e ghiaia	4831725	2326700	2008	182 SG	116 IV
006	Acqualagna	Furlo		Calcare	4834100	2335455	2009	227 C	116 I
007	Acqualagna	Galeotti	Ducci	Sabbia e ghiaia	4832060	2327175	2011	359 SG	116 IV
008	Acqualagna	*Petriccio*		Calcare	*4831870*	*2329998*		184 C	116 IV
009	Acqualagna	*Furlo*		Calcare	*4834562*	*2335454*		229 C	116 I
010	Acqualagna	*Furlo*		Calcare	*4835016*	*2335600*		235 C	116 I
011	Acqualagna	*Furlo*		Calcare	*4834427*	*2335282*		230 C	116 I
012	Acqualagna	*Furlo*		Calcare	*4834546*	*2334950*		231 C	116 I
013	Acqualagna	*Furlo*		Calcare	*4835433*	*2335604*		236 C	116 I
014	Acqualagna	*La Casella*		Sabbia e ghiaia	*4834003*	*2333182*		356 SG	116 IV
015	Acqualagna			Materiale detritico	*4837480*	*2333942*		213 D	116 IV
016	Acqualagna	*Galeotti*		Sabbia e ghiaia	*4831826*	*2327732*		183 SG	116 IV

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
017	Acqualagna	*Cà Palazzo*		Sabbia e ghiaia	*4831990*	*2328284*		358 SG	116 IV
018	Acqualagna			Materiale detritico	*4831060*	*2322844*		178 D	116 IV
019	Acqualagna			Materiale detritico	*4830851*	*2322768*		179 D	116 IV
020	Acqualagna			Materiale detritico	*4831344*	*2322957*		360 D	116 IV
021	Apecchio	Sassorotto	Sassorotto	Materiale detritico	4827670	2316375	2012	437 D	116 IV
022	Apecchio	Col Lungo		Materiale detritico	4825750	2317500	2014	256 D	116 IV
023	Apecchio	*Sassorotto*		Materiale detritico	*4827942*	*2315805*		252 D	116 IV
024	Apecchio	*Col Lungo*		Calcare	*4825238*	*2317149*		255 C	116 IV
025	Apecchio	*Col Lungo*		Materiale detritico	*4825929*	*2317784*		257 D	116 IV
026	Apecchio	*Serravalle di C.*		Materiale detritico	*4823994*	*2318099*		274 D	116 IV
027	Apecchio	*Serravalle di C.*		Materiale detritico	*4823671*	*2318099*		275 D	116 IV
028	Apecchio	*Serravalle di C.*		Materiale detritico	*4823828*	*2318557*		276 D	116 IV
029	Auditore			Sabbia e ghiaia	*4853628*	*2324136*		445 SG	109 III
030	Auditore			Sabbia e ghiaia	*4853890*	*2325090*		80 SG	109 III
031	Auditore			Sabbia e ghiaia	*4853819*	*2326264*		81 SG	109 III
032	Borgopace	Valcapraia	Brusiano	Arenaria	4834100	2298000	497	447 R	115 I

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
033	Cagli	Cà Lanna	Cà Lanna	Materiale detritico	4822830	2330850	2093		116 IV
034	Cagli	Pianello	Fosso Cerreto	Calcare	4822375	2323050	2099	279 D	116 IV
035	Cagli	Pieia	Rinaldini	Calcare	4822955	2321160	2103		116 IV
036	Cagli	S. Ubaldo		Calcare	4834480	2337280	2104	238 C	116 I
037	Cagli	Ponte Melone	Ponte Melone	Materiale detritico	4823500	2332100	2105		116 IV
038	Cagli	Smirra	Molino	Calcare	4828500	2332450	2109	298 C	116 IV
039	Cagli	Smirra	Pigno	Calcare	4828200	2332875	2110	299 C	116 IV
040	Cagli	Monte Nerone		Calcare	4825010	2320420	2113	261 C	116 IV
041	Cagli	Ponte Rosso		Sabbia e ghiaia	4825925	2330650	2114	272 SG	116 IV
042	Cagli	San Lazzaro		Sabbia e ghiaia	4826175	2330725	2115	273 SG	116 IV
043	Cagli	Monte Petrano	Serra Ventosa	Materiale detritico	4822250	2328060	2116	286 D	116 IV
044	Cagli	Cà Lanna	Antiata	Materiale detritico	4822720	2330840	2117	292 D	116 IV
045	Cagli	Secchiano	Maltempo	Materiale detritico	4823350	2325950	2354	283 D	116 IV
046	Cagli	*Monte Nerone*		Calcare	*4824653*	*2320123*		277 C	116 IV
047	Cagli			Materiale detritico	*4821300*	*2329746*		288 D	116 IV
048	Cagli	*Rio Secco*		Calcare	*4829485*	*2333054*		300 C	116 IV

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
049	Cagli	*Grumale*		Materiale detritico	*4821812*	*2333184*		311 D	116 IV
050	Cagli	*Smirra*		Sabbia e ghiaia	*4828682*	*2332380*		362 SG	116 IV
051	Cagli	*Candiracci*		Sabbia e ghiaia	*4826712*	*2331248*		363 SG	116 IV
052	Cagli	*Paravento*		Materiale detritico	*4820000*	*2333356*		365 D	116 IV
053	Cagli	*Calamello*		Materiale detritico	*4821446*	*2332941*		367 D	116 IV
054	Cagli	*Ponte Alto*	*F.lli Casavecchia*	Calcare	*4820278*	*2329240*		366 C	116 IV
055	Cagli	*La Pradella*		Calcare	*4833794*	*2337084*		237 C	116 I
056	Cagli			Materiale detritico	*4819498*	*2330739*		293 D	116 IV
057	Cagli	*Rio Secco*		Materiale detritico	*4829932*	*2332866*		302 D	116 IV
058	Cagli			Materiale detritico	*4819371*	*2333841*		312 D	116 III
059	Cagli	*Vicino Acqualagna*		Sabbia e ghiaia	4832156	2332447		225 SG	116 IV
060	Cagli	*Cà Palazzetto*		Sabbia e ghiaia	*4823111*	*2333680*		310 SG	116 IV
061	Cagli	*S. Lazzaro*		Sabbia e ghiaia	*4826349*	*2331051*		364 SG	116 IV
062	Cagli	*Abbadia*		Materiale detritico	*4830502*	*2324427*		180 D	116 IV
063	Cagli	*Cà Angelo*		Materiale detritico	*4830073*	*2324111*		181 D	116 IV
064	Cagli	*Roncomaia*		Materiale detritico	*4833931*	*2335931*		226 D	116 I

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
065	Cagli	*Cà Baldo*		Materiale detritico	*4829609*	*2324727*		266 D	116 IV
066	Cagli	*Cà Baldo*		Materiale detritico	*4829375*	*2324866*		267 D	116 IV
067	Cagli			Calcare	*4825870*	*2325797*		268 C	116 IV
068	Cagli			Calcare	*4825598*	*2326163*		269 C	116 IV
069	Cagli			Materiale detritico	*4825108*	*2326531*		270 D	116 IV
070	Cagli			Materiale detritico	*4824910*	*2327593*		271 D	116 IV
071	Cagli	*Pianello*		Materiale detritico	*4820990*	*2323354*		280 D	116 IV
072	Cagli	*Secchiano*		Materiale detritico	*4822417*	*2325221*		281 D	116 IV
073	Cagli	*Secchiano*		Materiale detritico	*4822721*	*2325700*		282 D	116 IV
074	Cagli	*Secchiano*		Materiale detritico	*4823677*	*2326100*		284 D	116 IV
075	Cagli	*Ponte Alto*		Calcare	*4820365*	*2329008*		287 C	116 IV
076	Cagli			Materiale detritico	*4822170*	*2329800*		289 D	116 IV
077	Cagli	*S. Geronzio*		Materiale detritico	*4822907*	*2330080*		290 D	116 IV
078	Cagli	*Bandirola*		Materiale detritico	*4823755*	*2329371*		291 D	116 IV
079	Cagli			Materiale detritico	*4819060*	*2330450*		294 D	116 IV
080	Cagli			Materiale detritico	*4818775*	*2330375*		295 D	116 III

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
081	Cagli	*Rio Secco*		Materiale detritico	*4829693*	*2332787*		301 D	116 IV
082	Cantiano	Cà Strada		Materiale detritico	4812565	2333225	2019	341 D	116 III
083	Cantiano	Cà Strada		Materiale detritico	4812635	2333700	2020	427 D	116 III
084	Cantiano	Campo Sportivo		Materiale detritico	4815270	2329625	2023	297 D	116 III
085	Cantiano	Fonte del Faggio		Calcare	4815320	2332670	2024	332 C	116 III
086	Cantiano	Fonte del Faggio	I Dinosauri	Calcare	4815250	2332750	2025	333 C	116 III
087	Cantiano	*Monte Petrano*		Materiale detritico	*4820862*	*2326670*		285 D	116 IV
088	Cantiano	*Fonte del Faggio*		Materiale detritico	*4815451*	*2332978*		334 D	116 III
089	Cantiano	*Cà Belvedere*		Materiale detritico	*4815815*	*2329216*		296 D	116 III
090	Cantiano	*Renaccio*		Materiale detritico	*4813785*	*2332267*		331 D	116 III
091	Cantiano	*Fonte del Faggio*		Calcare	*4814997*	*2333010*		335 C	116 III
092	Carpegna	Paterno	Via Piana	Calcare	4851640	2306040	2029	140 C	108 II
093	Carpegna	*Fosso del Curlo*		Materiale detritico	*4852248*	*2302784*		137 D	108 II
094	Carpegna	*Fosso del Curlo*		Materiale detritico	*4852331*	*2303182*		138 D	108 II
095	Carpegna	*S. Pietro*		Materiale detritico	*4851337*	*2304441*		139 D	108 II
096	Carpegna	*Genghe*		Materiale detritico	*4850649*	*2307069*		141 D	108 II

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
097	Cartoceto	Borgognina		Sabbia e ghiaia	4848275	2356210	2033		110 III
098	Cartoceto	Borgognina		Sabbia e ghiaia	4848210	2356275	2034		110 III
099	Cartoceto	*Lenze*		Argilla	*4848716*	*2352886*		440 A	109 II
100	Cartoceto	*Rondina*		Sabbia e ghiaia	*4847884*	*2356008*		189 SG	110 III
101	Casteldelci	Albereta	Ex Novelli	Materiale detritico	4852825	2287825	2035	132 D	108 III
102	Casteldelci	Albereta	Ex Clafc - Burioni/Magni	Materiale detritico	4852600	2287850	2036 2343	131 D	108 III
103	Casteldelci	Valchiera	Le Coste	Materiale detritico	4851750	2287850	2037	133 D	108 III
104	Colbordolo	*Ponte Vecchio*		Arenaria	*4854593*	*2333893*		432 R	109 III
105	Colbordolo	*Cà Nuova*		Sabbia e ghiaia	*4857100*	*2336080*		114 SG	109 I
106	Colbordolo	*Case Foietta*		Sabbia e ghiaia	*4853866*	*2337650*		115 SG	109 II
107	Colbordolo	*Cappone*		Sabbia e ghiaia	*4855521*	*2338885*		116 SG	109 II
108	Fano	Caminate		Sabbia e ghiaia	4853080	2362925	2121	127 SG	110 III
109	Fano	Papiria		Sabbia e ghiaia	4851700	2361175	2122	123 SG	110 III
110	Fano	Torno		Sabbia e ghiaia	4848110	2357325	2123		110 III
111	Fano	Carignano		Argilla	4855075	2353235	2125		109 II
112	Fano	S. Biagio		Argilla	4857605	2357475	2128		110 IV

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
113	Fano	Tomba Grande		Sabbia e ghiaia	2353700	2362400	2126	130 SG	110 III
114	Fano	Tomba Grande		Sabbia e ghiaia	4853900	2362500	2135		110 III
115	Fano	Torno		Sabbia e ghiaia	4848225	2357125	2129		110 III
116	Fano	Torno		Sabbia e ghiaia	4848525	2357700	2130	191 SG	110 III
117	Fano	Torno		Sabbia e ghiaia	4848650	2357800	2138	192 SG	110 III
118	Fano	Torno		Sabbia e ghiaia	4848510	2357000	2326		110 III
119	Fano	Falcineto		Sabbia e ghiaia	4849675	2359245	2132	373 SG	110 III
120	Fano	Rosciano		Sabbia e ghiaia	4852760	2358825	2134	122 SG	110 III
121	Fano	Madonna Ponte		Sabbia e ghiaia	4852775	2362080	2136	124 SG	110 III
122	Fano	Torno		Sabbia e ghiaia	4848425	2357600	2137	190 SG	110 III
123	Fano	Roncosambaccio		Argilla	4857450	2357025	2139	416 R	110 IV
124	Fano	Fenile		Argilla	4856435	2357550	2140		110 IV
125	Fano	S. Biagio		Argilla	4857595	2357800	2324		110 IV
126	Fano	C. Urbani		Sabbia e ghiaia	4851285	2361700	2327		110 III
127	Fano	*Caminate*		Sabbia e ghiaia	*4852895*	*2362743*		126 SG	110 III
128	Fano	*Carrara*		Argilla	*4851433*	*2355567*		376 A	110 III

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
129	Fano	*Case Ferri*		Arenaria	*4858736*	*2357587*		112 R	110 IV
130	Fano	*Ponte Murello*		Argilla	*4851204*	*2354212*		193 A	109 II
131	Fano	*Marotta Bracci*		Sabbia e ghiaia	*4852336*	*2362397*		125 SG	110 III
132	Fano	*Caminate*		Sabbia e ghiaia	*4853321*	*2362847*		128 SG	110 III
133	Fano	*Caminate*		Sabbia e ghiaia	*4853446*	*2362918*		129 SG	110 III
134	Fano	*Falcineto*		Sabbia e ghiaia	*4850258*	*2360603*		245 SG	110 III
135	Fano	*Papiria*		Sabbia e ghiaia	*4851268*	*2361013*		246 SG	110 III
136	Fano	*Marotta Albani*		Sabbia e ghiaia	*4852535*	*2362487*		374 SG	110 III
137	Fano	*Gulantara*		Sabbia e ghiaia	*4853160*	*2361717*		375 SG	110 III
138	Fano	*Cuccurano*		Argilla	*4852227*	*2357011*		342 A	110 III
139	Fermignano	Calpino	Zona ind. Fornace	Argilla	4839850	2330425	2043	169 SG	109 III
140	Fermignano			Calcare	*4836653*	*2337153*		215 C	116 I
141	Fossombrone	S. Lazzaro	Cava Carnaroli	Calcare	4839280	2340565	2044	219 C	109 II
142	Fossombrone	S. Lazzaro	Fosso S. Lazzaro	Calcare	4839500	2340675	2045	220 C	109 II
143	Fossombrone	S. Anna del Furlo	Sotto la Romita	Materiale detritico	4835350	2338200	2047	240 D	116 I
144	Fossombrone	S. Anna del Furlo	Strada per S. Ubaldo	Materiale detritico	4835940	2338325	2048	216 D	116 I

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
145	Fossombrone	S. Anna del Furlo	Cava Breccia Rossa	Materiale detritico	4836220	2338560	2049	353 D	116 I
146	Fossombrone	S. Lazzaro		Calcare	4839220	2340460	2333	218 C	109 II
147	Fossombrone	Sasso	Bresciani	Calcare	4838900	2343240	2334	223 C	109 II
148	Fossombrone	S. Lazzaro	Acquasanta	Materiale detritico	4839110	2340040	2335	217 D	109 II
149	Fossombrone	Sasso	Sasso di Sopra	Calcare	4838935	2343670	2338		109 II
150	Fossombrone	Torricella	Ponte S. Biagio	Calcare	4830730	2342785	2339		116 I
151	Fossombrone	S. Anna del Furlo	Valle dell'Inferno A–B ex Art Furlo (TRA.SCA. S.r.l.)	Calcare	4835749	2337999	305 309	355 C	116 I
152	Fossombrone	S. Anna del Furlo	Valle dell'Inferno C (EdilMari S.r.l.)	Calcare	4835749	2337999	315	354 C	116 I
153	Fossombrone	*Carpineto Basso*		Calcare	*4838555*	*2342542*		381 C	109 II
154	Fossombrone	*Balzano*		Sabbia e ghiaia	*4840388*	*2346947*		202 SG	109 II
155	Fossombrone	*Boffarone*		Sabbia e ghiaia	*4839739*	*2346228*		384 SG	109 II
156	Fossombrone	*Calmazzo*		Sabbia e ghiaia	*4838219*	*2339545*		380 SG	109 II
157	Fossombrone	*S. Anna*		Sabbia e ghiaia	*4836777*	*2337704*		378 SG	116 I
158	Fossombrone	*S. Ubaldo*		Calcare	*4834614*	*2337760*		239 C	116 I
159	Fossombrone	*San Lazzaro*	*S. Venanzio*	Calcare	*4838408*	*2340915*		382 C	109 II

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
160	Fossombrone	*Scotanelli*		Materiale detritico	*4832136*	*2340250*		242 D	116 I
161	Fossombrone	*Pian Cerreto*		Sabbia e ghiaia	*4838816*	*2341973*		221 SG	109 II
162	Fossombrone	*S. Martino del Piano*		Sabbia e ghiaia	*4840211*	*2345207*		224 SG	109 II
163	Fossombrone	*Cà Morelli*		Sabbia e ghiaia	*4839995*	*2345477*		383 SG	109 II
164	Fossombrone	*Balzano*		Sabbia e ghiaia	*4840923*	*2347041*		385 SG	109 II
165	Fossombrone	*Fonte dei Mogi*		Calcare	*4839608*	*2342146*		222 C	109 II
166	Fossombrone	*Le Rocchette*		Materiale detritico	*4833317*	*2340052*		241 D	116 I
167	Frontone	*Chiusure*		Materiale detritico	*4819989*	*2336661*		314 D	116 I
168	Frontone	*Cà Faeto*		Materiale detritico	*4820221*	*2337327*		315 D	116 I
169	Frontone	*Torricella*		Materiale detritico	*4821563*	*2338364*		318 D	116 I
170	Frontone	*Coldimazzo*		Sabbia e ghiaia	*4820837*	*2337554*		316 SG	116 I
171	Frontone			Calcare	*4820567*	*2336525*		313 C	116 I
172	Frontone	*Torricella*		Materiale detritico	*4821468*	*2338337*		317 D	116 I
173	Frontone	*Caprile*		Materiale detritico	*4817337*	*2335939*		336 D	116 II
174	Gradara	Fanano		Argille	4867575	2339250	2056	448 A	109 I
175	Isola del Piano	Fosso Franchetta		Calcare	4842600	2340025	2057		109 II

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
176	Isola del Piano	Fosso Tinaccio	Scalpellini	Calcare	4842890	2339810	2341		109 II
177	Isola del Piano	Fosso Fraschetta	Vecchia	Calcare	4842425	2339835	322	201 C	109 II
178	Lunano	Cà Scheggia		Conglomerati	4846500	2313370	2060	444 CG	108 II
179	Lunano	Lupaiolo	Ex Faf	Conglomerati	4847330	2313150	2356	454 CG	108 II
180	Lunano	*Case Brugneto*		Sabbia e ghiaia	*4845990*	*2314400*		153 SG	108 II
181	Lunano	*Case Brugneto*		Sabbia e ghiaia	*4846185*	*2314898*		154 SG	108 II
182	Lunano	*Cà Massolo*		Gesso	*4845160*	*2316041*		155 G	109 III
183	Mercatello sul Metauro	Cà Bruscara		Arenaria	4834010	2306425	2063		115 I
184	Mercatino Conca	Conca	I Scheggi	Sabbia e ghiaia	4860320	2318675	2329	47 SG	109 IV
185	Mercatino Conca	*Canghiari*		Sabbia e ghiaia	*4861378*	*2319921*		65 SG	109 IV
186	Mercatino Conca	*Conca*		Materiale detritico	*4860348*	*2318635*		48 D	109 IV
187	Mombaroccio	*Cà Valbona*		Argilla	*4855381*	*2346966*		426 A	109 II
188	Mondavio	Fornace	Ex Fornace Gasperini	Argilla	4838150	2355150	2066	397 A	110 III
189	Mondavio	S. Michele al Fiume	Cirenaica	Argilla	4835675	2357275	2068	344 A	117 IV
190	Mondavio	*S. Michele al Fiume*		Argilla	*4836536*	*2358222*		343 A	117 IV
191	Mondavio	*Cavallara*		Argilla	*4842045*	*2353438*		211 A	109 II

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
192	Mondavio	*Cavallara*		Argilla	*4841850*	*2353654*		212 A	109 II
193	Mondolfo	*Casina*		Sabbia e ghiaia	*4845512*	*2372251*		248 SG	110 III
194	Monte Cerignone	Pereto	Campo del Fosso	Calcari	4858110	2313325	2079	75 SG	108 I
195	Montecalvo in Foglia	*Schieti*		Sabbia e ghiaia	*4851441*	*2329932*		148 SG	109 III
196	Montecalvo in F.	*Schieti*		Sabbia e ghiaia	*4850460*	*2329912*		150 SG	109 III
197	Montecalvo in F.	*Schieti*		Sabbia e ghiaia	*4851108*	*2331052*		151 SG	109 III
198	Montecalvo in F.	*Schieti*		Sabbia e ghiaia	*4850881*	*2331062*		152 SG	109 III
199	Motecicccardo	Via Lombaroccio		Argilla	4854325	2344675	2070		109 II
200	Montecopiolo	Roccaccia		Materiale detritico	4857325	2308525	2071	71 C 72 C	108 I
201	Montecopiolo	Monte S. Marco	Ex Costantini	Calcare	4858375	23069900	2072	401 C	108 I
202	Montecopiolo	*Monterotto*		Calcare	*4857015*	*2308739*		73 C	108 I
203	Montecopiolo	*Monterotto*		Calcare	*4856768*	*2308595*		74 C	108 I
204	Montefelcino	*Ponte degli Alberi*		Sabbia e ghiaia	*4842132*	*2347263*		203 SG	109 II
205	Montefelcino	*Sterpeti*		Sabbia e ghiaia	*4841844*	*2348263*		204 SG	109 II
206	Montefelcino	*Sterpeti*		Sabbia e ghiaia	*4842503*	*2348797*		205 SG	109 II
207	Montegrimano	Astriga Bassa		Calcare	4862275	2318075	2142		109 IV

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
208	Montegrimano	Astriga Alta		Calcare	4862650	2317950	2143 2145	436 D	109 IV
209	Montegrimano	Astriga Alta		Calcare	4862575	2318200	2146		109 IV
210	Montegrimano	Molino dei Pazzi	Conca	Sabbia e ghiaia	4859750	2317725	2147	46 SG	109 IV
211	Montegrimano	Monte S. Lorenzo		Calcare	4858030	2317275	2149		109 IV
212	Montegrimano	Cà Cola	Ghiaioli	Marna	4858950	2313950	2150		108 I
213	Montegrimano	Casale	Campi di Casale	Marna	4859325	2314360	2151		108 I
214	Montegrimano	Cà Laguna		Marna	4862040	2317775	2152	64 C	109 IV
215	Montegrimano	Monte della Valle	Cava di Tuccio	Calcare	4859475	2313000	2153	31 C	108 I
216	Montegrimano	Monte Ghelfa		Calcare	4862750	2318210	2154	435 D	109 IV
217	Montegrimano	Monte della Valle	Pian di Rose	Calcare	4860300	2313125	2156	32 C	108 I
218	Montegrimano	Campanella		Marna	4859325	2316350	2157		109 IV
219	Montegrimano	Ornaccia		Calcare	4859575	2317040	2159	42 C	109 IV
220	Montegrimano	Cà dei Monti	Carponeto	Marna	4862975	2316750	2160	57 A	109 IV
221	Montegrimano	Macchia del Prete		Marna	4862550	2316875	2161	58 C	109 IV
222	Montegrimano	La Genga		Marna	4862100	2316510	2162	59 C	109 IV
223	Montegrimano	Monte Ghelfa		Calcare	4863125	2317850	2163	60 C	109 IV

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
224	Montegrimano	Monte Ghelfa		Calcare	4862975	2318080	2164	61 C	109 IV
225	Montegrimano	Monte Ghelfa		Calcare	4862875	2317825	2165	62 C	109 IV
226	Montegrimano	Cegna	Azienda Dottor Venturini	Marne	4860840	2313260	2328		108 I
227	Montegrimano	Astriga Alta		Calcare	4862400	2318000	2331		109 IV
228	Montegrimano	*Casale*		Argilla	*4859089*	*2314324*		35 A	108 I
229	Montegrimano			Argilla	*4859944*	*2316534*		41 A	109 IV
230	Montegrimano	*La Tomba*		Calcare	*4860923*	*2313805*		34 C	108 I
231	Montegrimano	*Cà Buglio*		Calcare	*4858521*	*2315239*		36 C	109 IV
232	Montegrimano	*Poggio*		Calcare	*4862435*	*2317669*		63 C	109 IV
233	Montegrimano	*Ornaccia*		Sabbia e ghiaia	*4859383*	*2317265*		43 SG	109 IV
234	Montegrimano	*Cà Secco*		Sabbia e ghiaia	*4858924*	*2316999*		44 SG	109 IV
235	Montegrimano	*Molino dei Pazzi*		Sabbia e ghiaia	*4859536*	*2317702*		45 SG	109 IV
236	Montegrimano	*Monte della Valle*		Calcare	*4860321*	*2313393*		33 C	108 I
237	Montegrimano	*Campanella*		Argilla	*4859456*	*2316392*		40 A	109 IV
238	Montegrimano	*Montetassi*		Materiale detritico	*4859216*	*2315537*		37 D	109 IV
239	Montegrimano	*Montetassi*		Materiale detritico	*4859417*	*2315927*		38 D	109 IV

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
240	Montegrimano	*Cà Graziana*		Calcare	*4859134*	*2316307*		39 C	109 IV
241	Montegrimano			Calcare	*4857079*	*2314906*		76 C	108 I
242	Montelabbate	Tombaccia		Argilla	4857750	2343680	2073	97 A	109 I
243	Montelabbate	Tombaccia		Sabbia e ghiaia	4858100	2343475	2074		109 I
244	Montelabbate	Cornacchia		Sabbia e ghiaia	4858675	2343100	2075	95 SG	109 I
245	Montelabbate	Via la Coppa		Sabbia e ghiaia	4858425	2343575	2077	96 SG	109 I
246	Montelabbate	C. Sponza		Sabbia e ghiaia	4857545	2340435	2078	120 SG	109 I
247	Montelabbate	*Cornacchia*		Sabbia e ghiaia	*4858264*	*2342804*		93 SG	109 I
248	Montelabbate	*Cornacchia*		Sabbia e ghiaia	*4858655*	*2342982*		94 SG	109 I
249	Montelabbate	*Certaldo*		Sabbia e ghiaia	*4855568*	*2339230*		118 SG	109 II
250	Montelabbate	*Certaldo*		Sabbia e ghiaia	*4855807*	*2339535*		119 SG	109 II
251	Montelabbate	*Cà dell'Ospedale*		Sabbia e ghiaia	*4858170*	*2342582*		92 SG	109 I
252	Montelabbate	*Chiusa Massa*		Sabbia e ghiaia	*4858928*	*2343971*		98 SG	109 I
253	Montelabbate	*Chiusa Vecchia*		Sabbia e ghiaia	*4859187*	*2343706*		99 SG	109 I
254	Montelabbate	*Tombaccia*		Sabbia e ghiaia	*4858039*	*2342945*		431 SG	109 I
255	Montemaggiore al Metauro	Piano di S. Antonio	Piano di S. Antonio	Sabbia e ghiaia	4845350	2352975	2079		109 II

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
256	Montemaggiore	Fior di Piano		Sabbia e ghiaia	4846095	2354324	2325	422 SG	109 II
257	Montemaggiore	*Piano di S. Antonio*		Sabbia e ghiaia	*4845029*	*2352728*		210 SG	109 II
258	Montemaggiore	*Piano di S. Antonio*		Sabbia e ghiaia	*4845592*	*2352876*		208 SG	109 II
259	Montemaggiore	*Piano di S. Antonio*		Sabbia e ghiaia	*4845342*	*2352781*		209 SG	109 II
260	Montemaggiore	*Piano di S. Antonio*		Sabbia e ghiaia	*4844798*	*2351957*		393 SG	109 II
261	Montemaggiore	*Piano di S. Antonio*		Sabbia e ghiaia	*4844736*	*2352435*		394 SG	109 II
262	Montemaggiore	*Pian dell'Abate*		Sabbia e ghiaia	*4846763*	*2355411*		417 SG	110 III
263	Montemaggiore	*Case Salvamaggio*		Sabbia e ghiaia	*4845670*	*2353988*		421 SG	109 II
264	Monte Porzio	*San Sebastiano*		Sabbia e ghiaia	*4839924*	*2364371*		442 SG	110 III
265	Novafeltria	Secchiano	Centopezzi-LaVipiana	Argilla	4866830	2303670	2166	7 A	108 I
266	Novafeltria	Castello di Secchiano	La Doccia	Calcare	4867750	2304340	2168	8 C	108 I
267	Novafeltria	Fontetto	Casa Chiari	Conglomerato	4868425	2306650	2170		108 I
268	Novafeltria	Secchiano	Cà Nova	Argilla	4866325	2303450	2173	5 A	108 I
269	Novafeltria	Monte Ceti	Ex Tana	Calcare	4868630	2306650	2347	412 C	108 I
270	Novafeltria	Case S. Maria Maddalena	Il Capanno	Calcare	4868610	2306960	2349		108 I
271	Novafeltria	Monte del Ranco	Ex C.B.R.	Calcare	4869900	2307360	2350	413 C	108 I

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
272	Novafeltria	*Cà Gianesso*		Argilla	*4866661*	*2303196*		6 A	108 I
273	Novafeltria	*Monte Ceti*		Calcare	*4868709*	*2306112*		409 C	108 I
274	Novafeltria	*Perticara*		Materiale detritico	*4865349*	*2297302*		3 D	108 I
275	Novafeltria	*Perticara*		Materiale detritico	*4865324*	*2297620*		2 D	108 I
276	Novafeltria	*Perticara*		Materiale detritico	*4865035*	*2297699*		3 D	108 I
277	Novafeltria	*Cà di Grano*		Sabbia e ghiaia	*4867543*	*2306007*		17 SG	108 I
278	Novafeltria	*Cà di Grano*	*I Gessi*	Gesso	*4867909*	*2305355*	344	405 G	108 I
279	Orciano di Pesaro	La Fornace	Ex Fornace	Argilla	4838420	2355100	2080	398 A	110 III
280	Orciano di Pesaro	Cà Brecciano	Cà Brecciano	Sabbia e ghiaia	4842760	2349950	2081		109 II
281	Orciano di Pesaro	Il Vallone	Ex Nasoni	Argilla	4840500	2356490	2082		110 III
282	Pennabilli	Ospedale di Sotto	Ospedale di Sotto – Edilcave	Calcare	4857975	2300275	2182		108 I
283	Pennabilli	Ospedale di Sopra	Ospedale di Sopra	Calcare	4858010	2300500	2183	14 C	108 I
284	Pennabilli	Ponte Messa	I Pianacci	Sabbia e ghiaia	4856250	2298450	2185	11 SG	108 II
285	Pennabilli	Torrigno	Ex Dori	Calcare	4854900	2299800	2186	12 C	108 II
286	Pennabilli	Torrigno	Ex Dori bis	Calcare	4854900	2299900	2187	13 C	108 II
287	Pennabilli	Monte S. Marco	Ex Costantini	Calcare	4858450	2306625	2190	70 C	108 I

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
288	Pennabilli	Miratoio	Cà La Petra	Arenaria	4848600	2298340	2355		108 II
289	Pennabilli	*Valpiano*		Calcare	*4851200*	*2299822*		136 C	108 II
290	Pennabilli	*Ponte Messa*		Sabbia e ghiaia	*4855292*	*2297874*		10 SG	108 II
291	Pennabilli	*Cà Vrazzino*		Sabbia e ghiaia	*4854930*	*2297324*		9 SG	108 II
292	Pennabilli	*Miratoio*		Calcare	*4849153*	*2298421*		135 C	108 II
293	Pergola	Bifolco-Monte Romano		Calcari	4820900	2343125	2193	322 D	116 I
294	Pergola	Sterleto		Calcari	4823430	2349140	2194	329 C	116 I
295	Pergola	Sterleto		Calcari	4823600	2349375	2195	330 C	116 I
296	Pergola	Canneto	Tagnani	Sabbia e ghiaia	4823075	2339085	2196	319 SG	116 I
297	Pergola	Balza Rossa		Materiale detritico	4819275	2342885	2197	320 D	116 I
298	Pergola	Madonna del Sasso	Madonna del Sasso	Calcare	4819825	2343400	2198	321 C	116 I
299	Pergola	Fosso Serviglio-Monte Romano		Materiale detritico	4821050	2343575	2200	324 D	116 I
300	Pergola	Fosso Serviglio-Monte Romano		Materiale detritico	4821060	2343750	2201	325 D	116 I
301	Pergola	Belisio Alto		Materiale detritico	4821375	2343600	2202	326 D	116 I
302	Pergola	Molino del Signore	Molino del Signore	Calcare	4826450	2345760	2203	303 C	116 I

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
303	Pergola	Passo di Monterolo		Sabbia e ghiaia	4827700	2347850	2204	306 SG	116 I
304	Pergola	*Molino del Signore*		Calcare	*4826642*	*2345972*		304 C	116 I
305	Pergola	*Molino del Signore*		Calcare	*4826740*	*2346224*		305 C	116 I
306	Pergola	*Belisio Solfare*		Calcare	*4820563*	*2343751*		323 C	116 I
307	Pergola	*Belisio Alto*		Materiale detritico	*4821221*	*2343848*		327 D	116 I
308	Pesaro	Strada in Sala		Sabbia e ghiaia	4862250	2347775	2205	108 SG	109 I
309	Pesaro	Via Lago Bracciano		Argilla	4860535	2346300	2206	102 SG	109 I
310	Pesaro	Strada dei Canneti		Argilla	4865900	2348020	2211	89 R	109 I
311	Pesaro	Fornace Selva Grossa		Sabbia e ghiaia	4861642	2346315		106 SG	109 I
312	Pesaro	Fornace Selva Grossa		Sabbia e ghiaia	4861381	2346403		105 SG	109 I
313	Pesaro	*S. Nicola*		Arenaria	*4861122*	*2353685*		453 R	109 I
314	Pesaro	*Pozzo Alto*		Argilla	*4862236*	*2344056*		101 A	109 I
315	Pesaro	*Cà Paglierini*		Argilla	*4860472*	*2354063*		111 A	109 I
316	Pesaro	*Tre Ponti*		Argilla	*4864751*	*2345373*		451 A	109 I
317	Pesaro	*S. Germano*		Argilla	*4862841*	*2344653*		452 A	109 I
318	Pesaro	*Cà de Simoni*		Argilla	*4864292*	*2346122*		87 A	109 I

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
319	Pesaro	*Cà de Simoni*		Argilla	*4863985*	*2346437*		88 A	109 I
320	Pesaro	*Borgo S. Maria*		Sabbia e ghiaia	*4859595*	*2345086*		100 SG	109 I
321	Pesaro	*Fornace Selva Grossa*		Sabbia e ghiaia	*4860911*	*2346366*		103 SG	109 I
322	Pesaro	*Fornace Selva Grossa*		Sabbia e ghiaia	*4861279*	*2346636*		104 SG	109 I
323	Pesaro	*Strada in Sala*		Sabbia e ghiaia	*4862338*	*2347354*		107 SG	109 I
324	Pesaro	*Strada in Sala*		Sabbia e ghiaia	*4862306*	*2348080*		109 SG	109 I
325	Pesaro	*Strada in Sala*		Sabbia e ghiaia	*4862301*	*2348518*		110 SG	109 I
326	Pesaro	*Cà Castelli*		Sabbia e ghiaia	*4860250*	*2345575*		429 SG	109 I
327	Pesaro	*Cà Castelli*		Sabbia e ghiaia	*4859711*	*2345337*		430 SG	109 I
328	Pesaro	*Cà Tommasoni*		Sabbia e ghiaia	*4863178*	*2349161*		90 SG	109 I
329	Pesaro	*Roncaglia*		Sabbia e ghiaia	*4865381*	*2347233*		450 SG	109 I
330	Piandimeleto	*Cavoleto*		Materiale detritico	*4847183*	*2311648*		455 D	108 II
331	Piobbico	Le Brecce	Le Brecce	Calcare	4828675	2317550	2220	254 D	116 IV
332	Piobbico	Gorgo a Cerbara	Gorgo a Cerbara	Materiale detritico	4829475	2321875	2221	265 D	116 IV
333	Piobbico	Monte Carpineto	Monte Carpineto	Materiale detritico	4825500	2323525	2227	262 D	116 IV
334	Piobbico	*S. Andrea*		Calcare	*4828447*	*2315127*		249 C	116 IV

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
335	Piobbico	*Villa Maria*		Calcare	*4828204*	*2315439*		250 C	116 IV
336	Piobbico	*Villa Maria*		Materiale detritico	*4828416*	*2315647*		251 D	116 IV
337	Piobbico	*Le Brecce*		Materiale detritico	*4828535*	*2316570*		253 D	116 IV
338	Piobbico	*Passo della Madonna*		Calcare	*4827563*	*2319270*		258 C	116 IV
339	Piobbico	*Acquanera*		Materiale detritico	*4827690*	*2320522*		259 D	116 IV
340	Piobbico	*Monte Nerone*		Materiale detritico	*4825391*	*2320071*		260 D	116 IV
341	Saltara	Le Brecce		Sabbia e ghiaia	4847100	2353510	2237	389 SG	109 II
342	Saltara	Le Brecce		Sabbia e ghiaia	4846860	2353290	2239	388 SG	109 II
343	Saltara	Finestrone		Argilla	4847760	2352475	2241		109 II
344	Saltara	Pian dei Laghi		Sabbia e ghiaia	4847525	2354575	2242	186 SG	109 II
345	Saltara	Pian dei Laghi		Sabbia e ghiaia	4847500	2354885	2243	187 SG	109 II
346	San Costanzo	*Case Frattini*		Arenaria	*4846400*	*2365690*		423 R	110 III
347	San Costanzo	*Case S. Martino*		Argilla	*4846641*	*2365714*		247 A	110 III
348	San Giorgio di Pesaro	*Cà della Ripa*		Arenaria	*4840802*	*2356553*		441 R	110 III
349	San Leo	I Pianacci	Africa	Argilla	4868350	2308725	2249	20 A	108 I
350	San Leo	Cà Nova	Rossi e Battistini	Materiale detritico	4867400	2310050	2250	25 C	108 I

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
351	San Leo	Montefotogno	Sotto le Ripe	Calcare	4867720	2307465	2251	18 C	108 I
352	San Leo	Valcadara	Ex Galli	Materiale detritico	4866800	2310650	2252	26 C	108 I
353	San Leo	Castello di Montemaggio	Cà Cristoforo	Materiale detritico	44866930	2311050	2253	29 C	108 I
354	San Leo	Rupe di Pietracuta	Ex Tosi Giovanna	Calcare	4870075	2309985	2254		108 I
355	San Leo	Ponte Gualdruccia	Ex Parlanti	Materiale detritico	4865100	2307730	2255	24 C	108 I
356	San Leo	Cà Menghi	Ex Ciacci	Materiale detritico	4866570	2308420	2260	21 C	108 I
357	San Leo	Castello di Montemaggio	Cimitero	Materiale detritico	4867260	2310840	2261	27 C	108 I
358	San Leo	La Serra		Calcare	4861940	2312975	2268		108 I
359	San Leo	Castello di Montemaggio	Il Padiglione - Ex Rengucci	Calcare	4866970	2311220	2348	30 C	108 I
360	San Leo	Borgo di Montemaggio	Montello	Argilla	4867650	2311020	2351		108 I
361	San Leo	Cà Torsano	Ex Geri	Calcare	4866290	2311570	2352		108 I
362	San Leo	Varco	Rupe di S. Gregorio - Penna del Gesso	Materiale detritico	4865700	2307930	2353	22 C	108 I
363	San Leo	*Castello di Montemaggio*		Argilla	*4866782*	*2311561*		443 A	108 I
364	San Leo	*Castello di Montemaggio*		Calcare	*4867049*	*2310972*		28 C	108 I

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
365	San Leo	*Ponte Gualdruccia*		Detrito	*4865146*	*2308102*		23 D	108 I
366	San Leo	*Pietracuta*		Sabbia e ghiaia	*4870345*	*2308525*		15 SG	108 I
367	San Leo	*Pietracuta*		Sabbia e ghiaia	*4870689*	*2309394*		16 SG	108 I
368	San Leo	*Villa Nuova*		Sabbia e ghiaia	*4869501*	*2308056*		19 SG	108 I
369	San Leo	*Torello*		Sabbia e ghiaia	*4870780*	*2311059*		415 SG	108 I
370	S. Lorenzo in Campo	Miralbello	Ex Unicem	Sabbia e ghiaia	4831300	2356425	2244	243 SG	117 IV
371	S. Lorenzo in C.	Miralbello	Miralbello	Sabbia e ghiaia	4831600	2356575	2245	349 SG	117 IV
372	S. Lorenzo in C.	*S. Michele al F.*		Sabbia e ghiaia	*4835108*	*2357414*		345 SG	117 IV
373	S. Lorenzo in C.	*S. Michele al F.*		Sabbia e ghiaia	*4834772*	*2357441*		346 SG	117 IV
374	S. Lorenzo in C.	*Case Rondini*		Sabbia e ghiaia	*4828061*	*2348554*		307 SG	116 I
375	S. Lorenzo in C.	*Ponte Neghetti*		Sabbia e ghiaia	*4828369*	*2349913*		308 SG	116 I
376	Sant'Angelo in Lizzola	Via Castello		Argilla	4855600	2343275	2084		109 II
377	Sant'Angelo in L.	Montecchio		Sabbia e ghiaia	4831600	2356575	2085	91 SG	109 I
378	Sant'Angelo in L.	*Case Spanocchi*		Arenaria	*4855100*	*2345430*		438 R	109 II
379	Sant'Angelo in L.	*Cà Marcolini*		Sabbia e ghiaia	*4856561*	*2343229*		121 SG	109 I
380	Sant'Angelo in Vado	Magnavacca	Magnavacca 2	Calcare	4837525	2314560	2231	162 C	116 IV

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
381	Sant'Angelo in V.	Magnavacca	Magnavacca 3	Calcare	4837325	2314750	2232	163 D	116 IV
382	Sant'Angelo in V.	*Magnavacca*		Detrito	*4837026*	*2314937*		164 D	116 IV
383	Sant'Angelo in V.	*Caresto*		Sabbia e ghiaia	*4837763*	*2309790*		159 SG	115 I
384	Sant'Angelo in V.			Sabbia e ghiaia	*4837779*	*2310366*		161 SG	115 I
385	Sant'Angelo in V.			Sabbia e ghiaia	*4837608*	*2309989*		160 SG	115 I
386	Sant'Ippolito	*Valghiera*		Sabbia e ghiaia	*4841486*	*2347835*		391 SG	109 II
387	Sant'Ippolito	*Valghiera*		Sabbia e ghiaia	*4841260*	*2347769*		392 SG	109 II
388	Sassocorvaro	*Mazzulo*		Sabbia e ghiaia	*4853544*	*2322897*		446 SG	109 III
389	Sassocorvaro	*Bronzo*		Sabbia e ghiaia	*4853414*	*2319507*		77 SG	109 III
390	Sassocorvaro	*Bronzo*		Sabbia e ghiaia	*4853839*	*2319860*		78 SG	109 III
391	Sassocorvaro	*Cantoniera*		Sabbia e ghiaia	*4853956*	*2321639*		79 SG	109 III
392	Sassofeltrio	Cal Fosco		Calcare	4862400	2318180	2144		109 IV
393	Sassofeltrio	Cà Belluccio		Gesso	4863100	2320425	2262 2278	66 G	109 IV
394	Sassofeltrio	Monte Tarducci	Monte Ceppari	Marne	4862025	2315250	2265		108 I
395	Sassofeltrio	Aia Vecchia	Cà Gredo	Marne	4861775	2314950	2266	50 C	108 I
396	Sassofeltrio	Aia Vecchia		Marne	4861550	2315175	2267	49 C	108 I

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
397	Sassofeltrio	Monte Ghelfa		Calcare	4862850	2318425	2269		109 IV
398	Sassofeltrio	Moretto	Poggiolino	Gesso	4864375	2318800	2270		109 IV
399	Sassofeltrio	Fornace		Argilla	4862525	2321450	2271		109 IV
400	Sassofeltrio	Gesso	Monte del Gesso	Gesso	4864650	2319775	2272		109 IV
401	Sassofeltrio	Fratte	Fornace	Argilla	4862360	2321290	2281	68 A	109 IV
402	Sassofeltrio	*Cà Belluccio*		Gesso	*4863081*	*2320790*		67 G	109 IV
403	Sassofeltrio	*Fratte*		Sabbia e ghiaia	*4862066*	*2321350*		69 SG	109 IV
404	Sassofeltrio	*Cà Micci*		Argilla	*4862190*	*2314792*		51 A	108 I
405	Sassofeltrio	*Cà Micci*		Argilla	*4862831*	*2314692*		54 A	108 I
406	Sassofeltrio	*Cà Micci*		Calcare	*4861873*	*2313956*		52 C	108 I
407	Sassofeltrio	*Cà Micci*		Calcare	*4862538*	*2315081*		53 C	108 I
408	Sassofeltrio	*Valle S. Anastasio*		Calcare	*4863250*	*2314629*		55 C	108 I
409	Sassofeltrio	*Cà Madone*		Calcare	*4863093*	*2316114*		56 C	109 IV
410	Serra Sant'Abbondio	Civitella	Civitella	Materiale detritico	4817700	2337710	2088	337 D	116 II
411	Serra Sant'Abbondio	*Sorg.te Le Cafanne*		Materiale detritico	*4816020*	*2339200*		338 D	116 II
412	Serra Sant'Abbondio			Materiale detritico	*4817267*	*2339813*		339 D	116 II

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
413	Serra Sant'Abbondio	*Leccia*		Materiale detritico	*4816821*	*2340644*		340 D	116 II
414	Serra Sant'Abbondio	*Col dorso*		Calcare	*4819279*	*2342368*		350 C	116 I
415	Serrungarina	Monte Bruciato	Del Bianco	Calcare	4848665	2346185	2340	439 C	109 II
416	Serrungarina	*Fuligni*		Sabbia e ghiaia	*4843586*	*2351608*		206 SG	109 II
417	Serrungarina	*Molino della Sacca*		Sabbia e ghiaia	*4844432*	*2351981*		207 SG	109 II
418	Talamello	Campiano	Ex Fornace Mattei Colombo	Argilla	4865450	2302250	2282	4 A	108 I
419	Talamello	Borgnano	Giardino Roccioso	Calcare	4865735	2303500	2283	403 C	108 I
420	Talamello	La Possessione	La Possessione	Calcare	4865925	2302900	2284		108 I
421	Talamello	Chiesuola	Ex Novelli	Arenaria	4864800	2301850	2345		108 I
422	Talamello	Chiesuola	Ex Mattei	Arenaria	4864690	2301700	2346		108 I
423	Talamello	*Cà Giannesso*		Argilla	*4866315*	*2302892*		404 A	108 I
424	Tavullia	Pirano		Argilla	4865180	2338365	2287	84 A	109 I
425	Tavullia	Case Bernardi		Sabbia e ghiaia	4856200	2335450	2288	113 SG	109 I
426	Tavullia	San Germano		Argilla	4861820	2344930	2290		109 I
427	Tavullia	Montecchio di Sotto		Sabbia e ghiaia	4857575	2339075	2291	117 SG	109 I

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
428	Tavullia	*Cà Asprete*		Argilla	*4862205*	*2343546*		420 A	109 I
429	Tavullia	*Pirano*		Argilla	*4865847*	*2338247*		449 A	109 I
430	Tavullia	*S. Stefano*		Argilla	*4865527*	*2342768*		85 A	109 I
431	Tavullia	*Cà Graziani*		Argilla	*4863583*	*2342238*		86 A	109 I
432	Urbania	Cà Madonna	Cà Madonna	Calcare	4835010	2316275	2302	170 C	116 IV
433	Urbania	La Metola	La Metola	Calcare	4835550	2316500	2303	171 D	116 IV
434	Urbania	Villa Montiego	Villa Montiego	Calcare	4831150	2321700	2308	177 C	116 IV
435	Urbania	La Fornace	La Fornace	Argilla	4837575	2319650	2309	167 A	116 IV
436	Urbania	Cà Madonna	Cà Madonna	Calcare	4836144	2316932	348	166 C	116 IV
437	Urbania	*Fosso di Montiego*		Calcare	*4831477*	*2321252*		361 C	116 IV
438	Urbania	*Cà Azzolini*		Materiale detritico	*4832746*	*2320957*		174 D	116 IV
439	Urbania	*Capigna*		Calcare	*4836580*	*2316963*		165 C	116 IV
440	Urbania	*Cà Azzolini*		Materiale detritico	*4833183*	*2320391*		173 D	116 IV
441	Urbania	*Cà Tommaso*		Materiale detritico	*4835189*	*2321571*		370 D	116 IV
442	Urbania	*Monte Santo*		Gesso	*4837981*	*2322908*		168 G	109 III
443	Urbania	*Cà Pierot*		Materiale detritico	*4831945*	*2321532*		175 D	116 IV

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
444	Urbania	*Cà Pierot*		Materiale detritico	*4832329*	*2321960*		176 D	116 IV
445	Urbania	*Monte Santo*		Gesso	*4838082*	*2323394*		399 G	109 III
446	Urbino	S. Stefano di Gaifa	S. Stefano di Gaifa	Sabbia e ghiaia	4840175	2335625	2310	379 SG	109 II
447	Urbino	S. Stefano di Gaifa	S. Stefano di Gaifa	Sabbia e ghiaia	4840125	2335825	2311	214 SG	109 II
448	Urbino	Colla Romana	Scola Bruno	Calcare	4842750	2337175	2312	198 C	109 II
449	Urbino	Colla Romana	Colla Romana	Calcare	4842300	2336985	2313	196 C	109 II
450	Urbino	Colla Romana	Colla Romana 1	Calcare	4842125	2336700	2316	425 C	109 II
451	Urbino	Fosso delle Verzene	Fosso delle Verzene	Calcare	4843210	2335450	2318	194 C	109 II
452	Urbino	Cà Mazzasette	Cà Mazzasette	Sabbia e ghiaia	4851900	2328150	2320	143 SG	109 III
453	Urbino	Cà Bosche	I Tre Laghi	Sabbia e ghiaia	4852500	2332175	2321	183 SG	109 III
454	Urbino	Schieti	Schieti	Sabbia e ghiaia	4850025	2328900	2322		109 III
455	Urbino	Schieti	Schieti 1	Sabbia e ghiaia	4851165	2329995	2323	149 SG	109 III
456	Urbino	*Colla Romana*		Calcare	*4842475*	*2337160*		197 C	109 II
457	Urbino			Argilla	*4843674*	*2329948*		158 A	109 III
458	Urbino	*Cà Lonza*		Argilla	*4849596*	*2335954*		185 A	109 II
459	Urbino	*Fosso della Solfatara*		Materiale detritico	*4850841*	*2324850*		141 D	109 III

N° cava	Comune	Località/frazione	Denominazione	Materiale	Coordinate Gauss-Boaga		Vecchio codice		Carta topo grafica
					Latitudine	Longitudine	PRAE	PTC	
460	Urbino	*Fosso dei Ranchi*		Gesso	*4843981*	*2315400*		156 G	109 III
461	Urbino	*Fosso dei Ranchi*		Gesso	*4843692*	*2315573*		157 G	109 III
462	Urbino	*Case Nuove*		Sabbia e ghiaia	*4851677*	*2328656*		144 SG	109 III
463	Urbino	*Schieti*		Sabbia e ghiaia	*4851057*	*2328841*		145 SG	109 III
464	Urbino	*Case Nuove*		Sabbia e ghiaia	*4851418*	*2329198*		146 SG	109 III
465	Urbino	*Schieti*		Sabbia e ghiaia	*4851123*	*2329697*		147 SG	109 III
466	Urbino	*Cà Gallo*		Sabbia e ghiaia	*4852453*	*2328236*		82 SG	109 III
467	Urbino	*Fosso delle Verzene*		Calcare	*4842848*	*2335382*		195 C	109 II

Provincia di Pesaro e Urbino

Programma Provinciale delle Attività Estrattive

(Art. 8, L.R. n. 71/1997)

B 2 – ELENCO DELLE CAVE DISMESSE

CD2 *- Cave dimesse con necessità di recupero (con segnalazione PRAE o PTC)*
(Art. 4 delle NTA e TAV. N. 8A del PPAE)

CD3 *- Cave dimesse in stato di degrado con necessità di recupero*
(con segnalazione PRAE e PTC)
(Art. 4 delle NTA e TAV. N. 8A del PPAE)

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
001	Acqualagna (041001) Furlo	2000 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	116 I Tav. 3-A3	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono gli smottamenti. Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23. Nelle note è scritto: "possibilità di riqualificazione culturale e museale"
		233 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (10%-10%)	Necessario un intervento di messa in sicurezza	
002	Acqualagna (041001) Furlo - Spelonca	2001 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	116 I Tav. 3-A3	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono gli smottamenti. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		228 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (10%-30%)	Cava di interesse per l'estrazione di pietre ornamentali con progetto di recupero ambientale	
003	Acqualagna (041001) Furlo - Furlo Alto	2002 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	116 I Tav. 3-A3	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono gli smottamenti. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		232 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (20%-50%)	Cava di interesse per l'estrazione di pietre ornamentali con progetto di recupero ambientale	

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
004	Acqualagna (041001) Furlo	2003 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	116 I Tav. 3-A3	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono gli smottamenti. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		234 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (20%-50%)		
005	Acqualagna (041001) Furlo	2009 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	116 I Tav. 3-A3	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono gli smottamenti. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso residenziale-servizi (parcheggi). N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		227 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata che non necessita di interventi (10%-100%)		
006	Acqualagna (041001)				116 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		184 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (50%-100%)	Necessario un intervento di recupero ambientale	
007	Acqualagna (041001)				116 I			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		229 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (10%-50%)	Necessario un intervento di recupero ambientale con produzione di pietre per artigiani del Furlo	

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
008	Acqualagna (041001)				116 I			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23. Nelle note è scritto: "Possibilità di intervento di valorizzazione didattico-culturale e museale".
		235 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (10%-20%)	Necessario un intervento di messa in sicurezza	
009	Acqualagna (041001)				116 I			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		230 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (10%-50%)	Necessario un intervento di recupero ambientale con produzione di pietre per artigiani del Furlo	
010	Acqualagna (041001) Furlo - Furlo Alto				116 I Tav. 3-A3			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		231 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (90%-10%)	Necessario un intervento di recupero ambientale con produzione di pietre per artigiani del Furlo	

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
011	Acqualagna (041001)				116 I			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		236 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (70%-100%)		
012	Acqualagna (041001)				116 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23 Fondo cava con cumuli di inerti, macerie e rifiuti vari
		356 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Parzialmente recuperata (20%-50%)	Morfologia irregolare	
013	Apecchio (041002) Sassorotto - Sassorotto	2012 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	116 IV Tav. 3-A3	Recuperata, con successo	Su parte della superficie	N.B.: essendo autorizzata per il PTC, non ne ho la scheda
		437 D	Autorizzata (scad. 05/04/98)	Detrito		Non recuperata		
014	Apecchio (041002) Col Lungo	2014 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	116 IV Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturaliz. in atto, con scarso successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici. Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		256 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (20%-10%)	Necessario un intervento di rimodellamento e di recupero amb.con produzione di inerti per uso locale	

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
015	Cagli (041007) Pianello - Fosso Cerreto	2099 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	116 IV Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con scarso successo	Non necessita di interventi	Per il PRAE problema particolare del sito è l'assenza di conoide alla base del fronte. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		279 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (50%-30%)		
016	Cagli (041007) Ponte Melone - Ponte Melone	2105 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	116 IV Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo Recuperata, con successo	Non necessita di interventi Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso agricolo. Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC
017	Cagli (041007) Smirra - Molino	2109 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	116 IV Tav. 3-A3	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		298 C	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (10%-40%)	Necessario un intervento di rimodellamento e di recupero ambientale	

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
018	Cagli (041007) Smirra - Pigno	2110 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	116 IV Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con scarso successo	Non necessita di interventi	Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		299 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (30%-50%)	Necessario un intervento di rimodellamento e di recupero ambientale con produzione di pietrisco e stabilizzati	
019	Cagli (041007) Monte Nerone	2113 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	116 IV Tav. 3-A3	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono gli smottamenti. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23. Nelle note è scritto: “Autorizzazione art.23 L.R. 37/80”
		261 C	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (/-10%)		

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
020	Cagli (041007) Ponte Rosso	2114 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Sabbia e ghiaia (1a)	116 IV Tav. 3-A3	Recuperata, con scarso successo	Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso residenziale-servizi (parcheggi) e agricolo. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. Nelle note è scritto: "Nel fondo cava c'è l'impianto della ditta F.lli Casavecchia ed un fabbricato ad uso ufficio-abitazione"
		272 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Parzialmente recuperata (100%-50%)		
021	Cagli (041007) San Lazzaro	2115 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Sabbia e ghiaia (1a)	116 IV Tav. 3-A3	Recuperata, con parziale successo	Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso residenziale-servizi (parcheggi). N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		273 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Totalmente recuperata		
022	Cagli (041007)				116 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23 Nelle note è scritto: "Autorizzazione art.23 L.R. 37/80"
		277 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (5%-10%)		

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
023	Cagli (041007)				116 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		288 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (50%-50%)		
024	Cagli (041007)				116 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		300 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (40%-80%)		
025	Cagli (041007)				116 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio.
		311 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (20%-100%)	Possibile ampliamento con arretramento del terrazzo	
026	Cagli (041007)				116 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Presenta fondo irregolare con cumuli caotici.
		362 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Parzialmente recuperata (20%-20%)	Necessario un intervento di recupero; possibile un ampliamento verso Nord-Est	

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
027	Cagli (041007)				116 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio.
		363 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Parzialmente recuperata (100%-30%)	Parte del fondo cava non è recuperata	
028	Cagli (041007)				116 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		365 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (20%-50%)		
029	Cagli (041007)				116 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio.
		367 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuper. (50%-50%)		
030	Cagli (041007)				116 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		366 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Non recuperata	Ordinanza sindacale di messa in sicurezza	
031	Cantiano (041008) Ca' Strada	2019 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	116 III Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturaliz. in atto, con parziale successo	Non necessita di interventi	Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio.
		341 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (80%-40%)	Recupero ambientale non idoneo, necessita un intervento	

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
032	Cantiano (041008) Ca' Strada	2020 (PRAE)	Non definibile	Materiale detritico (6a)	116 III Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturalizz. in atto, con scarso successo	Non necessita di interventi	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso industriale-estrattiva (presenza frantoio e/o deposito materiali). Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio.
		427 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (50%-/%)		
033	Cantiano (041008) Campo Sportivo	2023 (PRAE)	Non definibile	Materiale detritico (6a)	116 III Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturalizz. in atto, con successo	Non necessita di interventi	Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio.
		297 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (20%-5%)	È stato presentato un progetto di recupero ambientale	
034	Cantiano (041008) Fonte del Faggio	2024 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	116 III Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturalizz. in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono gli smottamenti. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		332 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recup. che non necessita di intervento (50%-100%)		
035	Cantiano (041008)				116 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		285 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (40%-10%)	Strada stretta che limita la possibilità di un intervento di recupero ambientale	

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
036	Casteldelci (041011) Albereta - Ex Novelli	2035 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	108 III Tav. 3-A2	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con scarso successo	Su parte della superficie	N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		132 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata che non necessita di interventi (90%-100%)		
037	Casteldelci (041011) Albereta - Burioni/Magni	2036 2343 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa) Non definibile	Materiale detritico (6a)	108 III Tav. 3-A2	Recuperata, con successo Non recuperata e non rinaturalizzata	Non necessita di intervento Su tutta la superficie	Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		131 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (50%-70%)	Opportuno un intervento di rimodellamento e recupero ambientale	
038	Casteldelci (041011) Valchera - Le Coste	2037 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	108 III Tav. 3-A2	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Su parte della superficie	N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		133 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Totalmente recuperata		

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
039	Fano (041013) Torno	2123 (PRAE)	Definitivamente determinata (dismessa)	Sabbia e ghiaia (1a)	110 III Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE vengono evidenziati come problemi del sito impaludamenti e zona esondabile. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso industriale-estrattiva (presenza frantoio e/o deposito materiali). Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC
040	Fano (041013) Torno	2129 (PRAE)	Definitivamente terminate (dismesse)	Sabbia e ghiaia (1a)	110 III Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Su parte della superficie	Nelle scheda del PRAE vengono evidenziati come problemi del sito impaludamenti e zona esondabile. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso industriale-estrattiva (presenza frantoio e/o deposito materiali). Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
041	Fano (041013) Torno	2130 (PRAE)	Definitivamente terminate (dismesse)	Sabbia e ghiaia (1a)	110 III Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Su parte della superficie	Nelle scheda del PRAE vengono evidenziati come problemi del sito impaludamenti e zona esondabile. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso industriale-estrattiva (presenza frantoio e/o deposito materiali). N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		191 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Totalmente recuperata		
042	Fano (041013) Torno	2138 (PRAE)	Definitivamente terminate (dismesse)	Sabbia e ghiaia (1a)	110 III Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Su parte della superficie	Nelle scheda del PRAE vengono evidenziati come problemi del sito impaludamenti e zona esondabile. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso industriale-estrattiva N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		192 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Totalmente recuperata		
043	Fano (041013) Torno	2137 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Sabbia e ghiaia (1a)	110 III Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE vengono evidenziati come problemi del sito impaludamenti e zona esondabile. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso industriale-estrattiva. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		190 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Totalmente recuperata		

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
044	Fano (041013)				110 III			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. È indicata una profondità della falda di 2 metri dal piano campagna
		126 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Parzialmente recuperata (40%-40%)		
045	Fano (041013)				110 III			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio.
		376 A (PTC)	Dismessa	Argilla		Parzialmente recuperata (95%-30%)	Necessario completare il ritombamento dello scavo a fossa e rimodellare alcune zone del fronte cava	
046	Fossombrone (041015) S. Lazzaro - Cava Carnaroli	2044 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a) Calcari (1b)	109 II Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23 Nelle note è scritto: "l'accesso alla cava è impedito da un fabbricato uso civile abitazione".
		219 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (50%-50%)	Necessario un intervento di recupero	

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
047	Fossombrone (041015) S. Lazzaro - Fosso S. Lazzaro	2045 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a) Calcari (1b)	109 II Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PRAE è indicato come problema particolare del sito è l'assenza di conoide detritico alla base del fronte. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso forestale. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		220 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (30%-50%)	Opportuno un intervento di recupero ambientale	
048	Fossombrone (041015) S. Anna del Furlo - Sotto la Romita	2047 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	116 I Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizz. in atto, con scarso successo	Su tutta la superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso forestale. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		240 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (20%-10%)	Opportuno un intervento di rimodellamento e di recupero ambientale	
049	Fossombrone (041015) S. Anna del Furlo - Strada per S. Ubaldo	2048 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	116 I Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso forestale. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		216 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata che non necessita di interventi (60%-80%)		

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
050	Fossombrone (041015) S. Anna del Furlo - Cava Breccia Rossa	2049 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	116 I Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo Recuperata, con successo	Non necessita di interventi Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso agricola e forestale. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio.
		353 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (50%-50%)		
051	Fossombrone (041015) S. Lazzaro	2333 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a) Calcari (1b)	109 II Tav. 3-A1	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito è l'assenza di conoide alla base del fronte. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		218 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (20%-50%)	Necessario un intervento di recup.	
052	Fossombrone (041015) Sasso - Bresciani	2334 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a) Calcari (1b)	109 II Tav. 3-A1	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito è l'assenza di conoide alla base del fronte. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso comm.-artig.-industr. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda
		223 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata che non necessita di interventi (10%-100%)		

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
053	Fossombrone (041015) S. Lazzaro - Acquasanta	2335 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	109 II Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo Recuperata, con successo	Su parte della superficie Non necessita di interventi	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso agricola e forestale. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda
		217 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata che non necessita di intervento (90%-100%)		
054	Fossombrone (041015) Sasso - Sasso di Sopra	2338 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a) Calcari (1b)	109 II Tav. 3-A1	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito è l'assenza di conoide alla base del fronte. Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC
055	Fossombrone (041015) Torricella - Ponte S. Biagio	2339 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	116 I Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici e l'assenza di conoide alla base del fronte. Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
056	Fossombrone (041015)				109 II			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio. Nelle note è scritto: "cava in attività priva di autorizzazione"
		381 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (20%-10%)		
057	Fossombrone (041015)				109 II			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. La cava in parte è occupata dall'impianto di lavorazione della TRA.SCA S.r.l.
		202 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Parzialmente recuperata (100%-50%)		
058	Fossombrone (041015)				109 II			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio.
		384 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Parzialmente recuperata (50%-50%)	In corso il completamento delle opere di recupero ambientale	

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
059	Fossombrone (041015)				109 II			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. La cava è adiacente e sottostante l'impianto di lavorazione della NEGAS S.r.l. riempita in parte con i limi dell'impianto
		380 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Parzialmente recuperata (100%-80%)		
060	Fossombrone (041015)				116 I			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Nelle note è scritto: "scavo abusivo e deposito di materiale di risulta Galleria del Furlo"
		378 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Parzialmente recuperata (10%-10%)		
061	Fossombrone (041015)				116 I			Non è riportata dal Catasto del PRAE. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		239 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (50%-80%)	In fase di recupero possono essere prodotti lastroni per uso ornamentale	
062	Fossombrone (041015) San Lazzaro – S. Venanzio				109 II			Non è riportata dal Catasto del PRAE. Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio.
		382 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Non recuperata	Necessario un intervento di rimodellamento e di recupero amb.	

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
063	Gradara (041020) Fanano	2056 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Argille, aggregati argillosi e sabbiosi (3a)	109 I Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso turistico-ricreativa. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Nelle note è scritto: "materiali vari per edilizia e carpenterie metalliche a stock nel piazzale"
		448 A (PTC)	Dismessa	Argilla		Parzialmente recuperata (60%-10%)		
064	Isola del Piano (041021) Fosso Tinaccio - Scalpellini	2341 (PRAE)	Non definibile	Calcari (1b)	109 II	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito è che è una zona esondabile. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso forestale. Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC
065	Lunano (041022) Ca' Scheggia	2060 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Conglomerati (5a)	108 II Tav. 3-A2	Rinaturalizzazione o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono frane e impaludamenti. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio.
		444 CG (PRAE)	Dismessa	Conglomerato		Parzialmente recuperata (40%-100%)		

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
066	Lunano (041022) Lupaiolo - Ex Faf	2356 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Conglomerati (5a)	108 II Tav. 3-A2	Recuperata, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso agricolo. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio.
		454 CG (PTC)	Dismessa	Conglomerato		Parzialmente recuperata (20%-100%)		
067	Mondavio (041028) Fornace - Ex Fornace Gasperini	2066 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Argille (3a)	110 III Tav. 3-A1	Rinaturaliz. o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici e gli impaludamenti. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio.
		397 A (PTC)	Dismessa	Argilla		Parzialmente recup. (80%-100%)		
068	Mondavio (041028)				117 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio. Il fondo cava è utilizzato per stoccaggio di argilla e laterizi.
		343 A (PTC)	Dismessa	Argilla		Parzialmente recuperata (30%-50%)		
069	Montecopiolo (041033) Roccaccia	2071 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	108 I	Recuperata, con parziale successo	Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso agricola e commerciale-artigianale-industriale. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda
		71 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recup. che non necessita di interventi (80%-100%)		

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
070	Montecopiolo (041033) Monte S. Marco- Ex Costantini	2072 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a) Calcari stratificati (6a)	108 I Tav. 3-A2	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono le frane e l'assenza di conoide detritico alla base del fronte. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		401 C	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (40%-40%)	Necessario un intervento di rimodellamento e di recup. ambientale	
071	Montegrimano (041035) Astringa Bassa	2142 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	109 IV	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso agricola. Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC
072	Montegrimano (041035) Astringa Alta	2143 2145 (PRAE)	Definitivamente terminate (dismesse)	Calcari stratificati (6a)	109 IV Tav. 3-A2	Rinaturalizzate o con rinaturalizzaz.in atto, con successo	Su parte della superficie	Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23 Nelle note è scritto: "Attiva alla data delle indagini con escavatore rovescio"
		436 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (60%-60%)		
073	Montegrimano (041035) Astringa Alta	2146 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	109 IV Tav. 3-A2	Rinaturalizzate o con rinaturalizz. in atto, con successo	Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso agricola. Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
074	Montegrimano (041035) Ca' Laguna	2152 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Marne (2a)	109 IV Tav. 3-A2	Recuperata, con parziale successo	Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso commerciale-artigianale-industriale. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda
		64 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Totalmente recuperata		
075	Montegrimano (041035) Monte della Valle - Cava di Tuccio	2153 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Marne (2a) Calcari stratificati (6a)	108 I Tav. 3-A2	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su tutta la superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici e gli impaludamenti. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		31 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (50%-50%)	Opportuno un intervento di recupero	
076	Montegrimano (041035) Monte Ghelfa	2154 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	109 IV Tav. 3-A2	Rinaturalizzata o con rinaturaliz. in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		435 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (60%-60%)		
077	Montegrimano (041035) Monte della Valle - Pian di Rose	2156 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Marne (2a) Calcari stratificati (6a)	108 I Tav. 3-A2	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su tutta la superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		32 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (50%-50%)		

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
078	Montegrimano (041035) Campanella	2157 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Marne (2a)	109 IV Tav. 3-A2	Recuperata, con scarso successo	Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso commerciale-artigianale-industriale. Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC
079	Montegrimano (041035) Ornaccia	2159 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	109 IV Tav. 3-A2	Rinaturalizzate o con rinaturalizzazione in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici e l'assenza di conoide detritico alla base del fronte. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso forestale. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda
		42 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata che non necessita di interventi (50%-100%)		
080	Montegrimano (041035) Macchia del Prete	2161 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Marne (2a)	109 IV Tav. 3-A2	Rinaturalizzate o con rinaturalizz. in atto, con scarso successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda
		58 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Totalmente recuperata		
081	Montegrimano (041035) Monte Ghelfa	2165 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	109 IV Tav. 3-A2	Rinaturalizzate o con rinaturalizz. in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda
		62 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Totalmente recuperata		

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
082	Montegrimano (041035) Cegna - Azienda Dott. Venturini	2328 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Marne (2a)	108 I Tav. 3-A2	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su tutta la superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici. Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC
083	Montegrimano (041035) Astringa Alta	2331 (PRAE)	Non definibile	Calcari stratificati (6a)	109 IV Tav. 3-A2	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su tutta la superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici. Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC
084	Montegrimano (041035)				108 I			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		33 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (30%-50%)		
085	Montegrimano (041035)				109 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23 Nelle note è scritto: "Cava con discariche caotiche di inerti e macerie edilizie; sul fondo c'è un capannone con deposito di materiali per edilizia".
		40 A (PTC)	Dismessa	Argilla		Parzialmente recuperata (30%-50%)		

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
086	Montelabbate (041036) Tombaccia	2073 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Argille, aggregati argillosi e sabbiosi (3a)	109 I Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici e le frane. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso commerciale-artigianale-industriale. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda
		97 A (PTC)	Dismessa	Argilla		Totalmente recuperata		
087	Montelabbate (041036) Cornacchia	2075 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Sabbia e ghiaia (1a)	109 I	Recuperata, con successo	Non necessita di interventi	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso agricola. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. È indicata una profondità della falda di 2 metri dal piano campagna. Nelle note è scritto: "totalmente riempita sino a 1 metro dal piano di campagna con materiali inerti e limi dell'impianto di lavaggio"
		95 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Non recuperata		

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
088	Montelabbate (041036) Via la Coppa	2077 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Sabbia e ghiaia (1a)	109 I	Recuperata, con successo	Non necessita di interventi	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso agricola. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. È indicata una profondità della falda di 2 metri dal piano campagna. Nelle note è scritto: "utilizzata come vasca di decantazione dei limi dell'impianto di lavaggio inerti"
		96 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Non recuperata		
089	Montelabbate (041036) C. Sponza	2078 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Sabbia e ghiaia (1a)	109 I Tav. 3-A1	Recuperata, con successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare è che si tratta di una zona esondabile. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso agricola. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		120 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Parzialmente recuperata che non necessita di intervento (80%-100%)		

N° cava	Comune codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	Stato della cava riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
090	Montelabbate (041036)				109 I			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. È indicata una profondità della falda di 2 metri dal piano campagna. Nelle note è scritto: "utilizzata come vasca di decantazione dei limi dell'impianto di lavaggio inerti"
		93 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Non recuperata		
091	Montelabbate (041036)				109 I			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. È indicata una profondità della falda di 2 metri dal piano campagna. Nelle note è scritto: "totalmente riempita sino a 1 metro dal piano di campagna con materiali inerti e limi dell'impianto di lavaggio"
		94 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Non recuperata		

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
092	Montemaggiore al Metauro (041037) Piano di Sant'Antonio – P. di S.Antonio	2079 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Sabbia e ghiaia (1a)	109 II	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici e gli impaludamenti. Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC
093	Montemaggiore al Metauro (041037)				109 II			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. Nelle note è scritto: "cava usata come deposito di materiali per edilizia e cava"
		210 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Parzialmente recuperata (10%-10%)	Da recuperare	
094	Novafeltria (041039) Secchiano - Centopezzi-Lavipiana	2166 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Argille, aggregati argillosi e sabbiosi (3a)	108 I Tav. 3-A2	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici, gli smottamenti e le frane. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso commerciale-artigianale-industriale. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		7 A (PTC)	Dismessa	Argilla		Parzialmente recuperata che non necessita di intervento (50%-100%)		

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
095	Novafeltria (041039) Secchiano - Ca' Nova	2173 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Argille, aggregati argillosi e sabbiosi (3a)	108 I Tav. 3-A2	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici, gli smottamenti, le frane e l'assenza di conoide detritico alla base del fronte. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso commerciale-artigianale-industriale. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		5 A (PTC)	Dismessa	Argilla		Parzialmente recuperata (80%-50%)		
096	Novafeltria (041039) Castello di Secchiano - La Doccia	2168 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari massicci (6a)	108 I Tav. 3-A2	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Non necessita di interventi	Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		8C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (30%-100%)		
097	Orciano di Pesaro (041040) La Fornace - Ex Fornace	2080 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Argille, aggregati argillosi e sabbiosi (3a)	110 III Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio.
		398 A (PTC)	Dismessa	Argilla		Parzialmente recuperata (60%-100%)		

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
098	Pennabilli (041042) Ospedale di Sotto - Ospedale di Sotto/Edilcave	2182 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	108 I Tav. 3-A2	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono l'assenza di conoide detritico alla base del fronte e le frane. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso forestale. Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC
099	Pennabilli (041042) Monte San Marco - Ex Costantini	2190 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a) Materiale detritico (6a)	108 I Tav. 3-A2	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono l'assenza di conoide detritico alla base del fronte e le frane. Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		70 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (10%-10%)	Necessario un int. di messa in sicurezza e di recupero ambientale	
100	Pergola (041043) Bifolco/Monte Romano	2193 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	116 I Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturalizz. in atto, con parziale successo	Non necessita di interventi	Per il PRAE problema particolare del sito è l'assenza di conoide detritico alla base del fronte. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso forestale. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio.
		322 D (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (50%-60%)	Opportuno un intervento di recupero ripristinando la viabilità da accesso	

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
101	Pergola (041043) Sterleto	2194 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a) Calcari (1b)	116 I Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturalizz. in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito è l'assenza di conoide detritico alla base del fronte. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		329 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (20%-20%)	Opportuno un intervento di rimodellamento e di recupero ambient.	
102	Pergola (041043) Sterleto	2195 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a) Calcari (1b)	116 I Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturalizz. in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema partic. del sito è l'assenza di conoide detritico alla base del fronte. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		330 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (10%-10%)	Opportuno un intervento di ampliamento e di recupero amb.	
103	Pergola (041043) Canneto - Tagnani	2196 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Sabbia e ghiaia (1a)	116 I Tav. 3-A3	Recuperata, con successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema del sito è l'assenza di conoide detritico alla base del fronte. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso agricola e commerciale-artigianale-industriale. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Nelle note è scritto: "nel fondo cava non recuperato sono depositati materiali per edilizia"
		319 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Parzialmente recuperata (5%-50%)	Fronte ripido da rimodellare	

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
104	Pergola (041043) Balza Rossa	2197 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	116 I Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturalizz. in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono gli impaludamenti. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		320 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata che non necessita di interventi (50%-100%)		
105	Pergola (041043) Madonna del Sasso - Madonna del Sasso	2198 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	116 I Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturalizz. in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono l'assenza di conoide detritico alla base del fronte e la discarica. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso forestale. Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		321 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (20%-30%)	Opportuno un int. di recupero con demolizione dei basamenti in cemento ed il parziale rimodellamento del fronte e del fondo	
106	Pergola (041043) Fosso Serviglio/M.te Romano	2200 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	116 I Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturalizz. in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso forestale. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda
		324 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recup. che non necessita di interventi (40%-100%)		

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
107	Pergola (041043) Fosso Serviglio/M.te Romano	2201 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	116 I Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso forestale. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda
		325 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata che non necessita di interventi (30%-100%)		
108	Pergola (041043) Passo di Monterolo	2204 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Sabbia e ghiaia (1a)	116 I Tav. 3-A3	Recuperata, con successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problemi particolari del sito sono i dissesti idrogeologici e che è una zona esondabile. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso agricolo. Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC
109	Pesaro (041044)				109 I			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. È indicata una profondità della falda di 1 metri dal piano campagna.
		106 SG (PRAE)	Dismessa	Ghiaia		Parzialmente recuperata (100%-50%)	Recupero in corso di completamento	

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
110	Pesaro (041044)				109 I			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. È indicata una profondità della falda di 2 metri dal piano campagna.
		105 SG (PRAE)	Dismessa	Ghiaia		Non recuperata	Si sta recuperando come stoccaggio di inerti.	
111	Piandimeleto (041047)				108 II			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio.
		455 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (50%-50%)		
112	Piobbico (041049) Le Brecce - Le Brecce	2220 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	116 IV	Rinaturalizzata o con rinaturalizz. in atto, con scarso successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		254 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recup. che non necessita di interventi (50%-100%)		
113	Piobbico (041049) Gorgo a Cerbara - Gorgo a Cerbara	2221 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	116 IV Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturalizz. in atto, con scarso successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso commerciale-artigianale-industriale. Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		265 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (20%-/%)	Necessario un intervento di recupero ambientale	

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
114	Piobbico (041049) Monte Carpineto - Monte Carpineto	2227 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	116 IV Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con scarso successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici e le frane. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso agricola. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		262 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata che non necessita di interventi (60%-80%)		
115	Saltara (041050) Le Brecce	2239 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Sabbia e ghiaia (1a)	109 II Tav. 3-A1	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso commerciale-artigianale-industriale. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		388 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Totalmente recuperata		
116	San Giorgio di Pesaro				110 III			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio.
		441 R (PTC)	Dismessa	Arenaria		Parzialmente recuperata (30%-30%)		

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
117	San Leo (041053) I Pianacci - Africa	2249 (PRAE)	Non definibile	Argille, aggregati argillosi e sabbiosi (3a)	108 I Tav. 3-A2	Recuperata, con scarso successo	Su tutta la superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono dissesti idrogeologici, smottamenti, frane e discarica. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23 Nelle Note è scritto: "attiva con provvedimento di messa in sicurezza del corpo delle miniere di Bologna"
		20 A (PTC)	Dismessa	Argilla		Parzialmente recuperata (20%-20%)		
118	San Leo (041053) Ca' Nova – Rossi e Battistini	2250 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	108 I Tav. 3-A2	Recuperata, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici e le frane. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23 Nelle note è scritto: "area di frana in direzione del Marecchia; sul fondo affiora l'argilla con blocchi di calcare che scivolano a valle"
		25 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (80%-20%)	A monte scavo in roccia calcarea da recuperare	

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
119	San Leo (041053) Borgo di Montemaggio - Montello	2351 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Argille, aggregati argillosi e sabbiosi (3a)	108 I Tav. 3-A2	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici e gli smottamenti. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso agricola e turistico-ricreativa. Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC
120	San Leo (041053) Varco - Rupe di S. Gregorio /Penna del Gesso	2353 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	108 I Tav. 3-A2	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici e l'assenza di conoide detritico alla base del fronte. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso forestale. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		22 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata che non necessita di interventi (30%-100%)		
121	San Leo (041053)				108 I			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio. Nelle note è scritto: "pratica di ampliamento in corso, attiva senza autorizzazione"
		443 A (PTC)	Dismessa	Argilla		Non recuperata		

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
122	San Lorenzo in Campo (041054)				117 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. È indicata una profondità della falda di 5/6 metri dal piano campagna. Vincolo paes.: L 431/85; PPAR (art): 29 Nelle note è scritto: "limi impianto di lavorazione installato in loco di proprietà della Nuova LIM S.p.a."
		345 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Parzialmente recuperata (/%-80%)		
123	Sant'Angelo in Lizzola (041056) Via Castello	2084 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Argille, aggregati argillosi e sabbiosi (3a)	109 II Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici e le frane. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso forestale. Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC
124	Sant'Angelo in Vado (041057) Magnavacca - Magnavacca 2	2231 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	116 IV Tav. 3-A2	Rinaturalizzata o con rinaturaliz. in atto, con parziale successo	Non necessita di interventi	Per il PRAE problema particolare del sito sono le frane. Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		162 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (50%-50%)	Necessario un intervento di rimodellamento e di recupero ambient.	

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
125	Sassofeltrio (041060) Ca' Belluccio	2262 2278 (PRAE)	Definitivamente terminate (dismessa)	Gesso (7a)	109 IV Tav. 3-A2	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Per la 2262, per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici e l'assenza di conoide detritico alla base del fronte. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso forestale. Per la 2278, per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici e l'assenza di conoide detritico alla base del fronte. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso forestale. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		66 G (PTC)	Dismessa	Gesso		Parzialmente recuperata (20%-50%)		
126	Sassofeltrio (041060) Gesso - Monte del Gesso	2272 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Gesso (7a)	109 IV Tav. 3-A2	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso industriale-estrattiva (presenza frantoi e/o deposito materiale). Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
127	Sassofeltrio (041060) Fratte - Fornace	2281 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Argille, aggregati argillosi e sabbiosi (3a)	109 IV Tav. 3-A2	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono gli smottamenti. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso commerciale-artigianale-industriale. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		68 A (PTC)	Dismessa	Argilla		Totalmente recuperata		
128	Sassofeltrio (041060)				109 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23 Nelle note è scritto: "scavo molto irregolare con detriti e blocchi instabili"
		67 G (PTC)	Dismessa	Gesso		Parzialmente recuperata (20%-50%)	Recupero ambientale in corso	
129	Sassofeltrio (041060)				109 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio. Nelle note è scritto: "impianto di frantumazione inerti sul fondo cava con mucchi di materiali inerti per edilizia"
		69 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Parzialmente recuperata (100%-50%)		

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
130	Serra Sant'Abbondio (041061) Civitella - Civitella	2088 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Materiale detritico (6a)	116 II Tav. 3-A3	Rinaturalizzata o con rinaturalizz. in atto, con scarso successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda.
		337 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Totalmente recuperata		
131	Serrungarina (041062) Monte Bruciato - Del Bianco	2340 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	109 II Tav. 3-A1	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su tutta la superficie	Per il PTC ha un impatto nullo sul paesaggio.
		439 C	Dismessa	Calcare		Parzialmente recup. (100%-30%)		
132	Talamello (041063) Borgnano - Giardino Roccioso	2283 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	108 I Tav. 3-A2	Recuperata, con successo	Non necessita di interventi	Per il PRAE problema particolare del sito è la falda affiorante. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso industriale-estrattiva (presenza di frantoio e/o deposito materiale) e turistico-ricreativa. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio.
		403 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (20%-100%)	Recupero a laghetto attrezzato per uso ricreativo nella parte nord; area industriale nella parte Sud	
133	Talamello (041063) La Possessione - La Possessione	2284 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	108 I Tav. 3-A2	Recuperata, con successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema del sito sono le frane e gli impaludamenti. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso agricola e forestale. Non c'è corrispondenza sulla carta con cave del PTC

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
134	Talamello (041063)				108 I Tav. 3-A2			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23 Nelle note è scritto: "cava attiva non autorizzata ai sensi della legislazione vigente. Ex Art. 23 - comma 2 - LR 36/80"
		404 A (PTC)	Dismessa	Argilla		Non recuperata		
135	Tavullia (041065) Pirano	2287 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Argille, aggregati argillosi e sabbiosi (3a)	109 I Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con scarso successo	Su tutta la superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici e gli smottamenti. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso commerciale-artigianale-industriale. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio.
		84 A (PTC)	Dismessa	Argilla		Parzialmente recuperata (80%-60%)		
136	Tavullia (041065) Montecchio di Sotto	2291 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Sabbia e ghiaia (1a)	109 I Tav. 3-A1	Recuperata, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono i dissesti idrogeologici e che è una zona esondabile. Inoltre figura che la cava ha una destinazione d'uso agricola e turistico-ricreativa. N.B.: non essendo da recuperare per il PTC non ne ho la scheda
		117 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Totalmente recuperata		

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
137	Urbania (041066) Ca' Madonna - Ca' Madonna	2302 (PRAE)	Definitivamente dismessa (terminata)	Calcari stratificati (6a)	116 VI Tav. 3-A2	Rinaturalizzata o con rinaturaliz. in atto, con scarso successo	Non necessita di interventi	Per il PRAE problema particolare del sito sono le frane. Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		170 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (10%-20%)	Necessario un intervento di rimodellamento e di recupero ambientale	
138	Urbania (041066) Villa Montiego - Fosso di Montiego	2308 (PRAE)	Definitivamente dismessa (terminata)	Calcari stratificati (6a)	116 VI Tav. 3-A2	Rinaturalizzata o con rinaturaliz. in atto, con scarso successo	Su parte della superficie	Per il PRAE problema particolare del sito sono le frane. Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23
		177 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (10%-10%)	Necessario un intervento di rimodellamento e di recupero ambientale	
139	Urbania (041066)				116 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio.
		361 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (50%-80%)		
140	Urbania (041066)				116 IV			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio.
		174 D (PTC)	Dismessa	Detrito		Parzialmente recuperata (10%-50%)		

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
141	Urbino (041067) S. Stefano di Gaifa - S. Stefano di Gaifa	2310 (PRAE)	Definitivamente dismessa (terminata)	Materiale detritico (6a)	109 II Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizz. in atto, con successo	Non necessita di interventi	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso industriale-estrattiva (presenza frantoio e/o deposito materiale). Per il PTC ha un elevato impatto sul paesaggio.
		379 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		Parzialmente recuperata (100%-100%)		
142	Urbino (041067) S. Stefano di Gaifa - S. Stefano di Gaifa	2311 (PRAE)	Definitivamente dismessa (terminata)	Materiale detritico (6a)	109 VI Tav. 3-A1	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso industriale-estrattiva (presenza frantoio e/o deposito materiale). Per il PTC ha un medio impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico:
		214 SG (PTC)	Dismessa	Ghiaia		recuperata (20%-80%)	Opportuno un intervento di rimodellamento e di recupero ambientale	
143	Urbino (041067) Colla Romana - Scola Bruno	2312 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	109 VI Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturalizzazione in atto, con successo	Non necessita di interventi	Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23 Nelle note è scritto: "cava ci interesse per produzioni artigianali di pietra ornamentale"
		198 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (50%-80%)		
	Urbino (041067) Colla Romana - Colla Romana	2313 (PRAE)	Definitivamente dismessa (terminata)	Calcari stratificati (6a)	Tav. 3-A1	Rinaturalizzata o con rinaturaliz. in atto, con parziale successo	Su parte della superficie	Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23 "cava ci interesse per produzioni artigianali di pietre ornamentali"
		196 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (50%-50%)		

N° cava	codice comune località denominazione	Codice della cava PRAE/PTC	riportato dal PRAE/PTC	Materiale coltivato PRAE/PTC	Carta topo grafica	Livello del recupero ambientale per PRAE/PTC	Necessita di interventi di recupero per PPAE/PTC	Note
145	Urbino (041067) Colla Romana - Colla Romana1	2316 (PRAE)	Definitivamente terminata (dismessa)	Calcari stratificati (6a)	109 VI Tav. 3-A1	Non recuperata e non rinaturalizzata	Su parte della superficie	Nella scheda del PRAE figura che la cava ha una destinazione d'uso industriale-estrattiva (presenza frantoio e/o deposito materiale). Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio.
		425 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Recuperata (100%-100%)	Recuperata con riempimento al piano campagna	
146	Urbino (041067)				109 VI			Non è riportata nel Catasto cave dismesse del PRAE. Per il PTC ha un basso impatto sul paesaggio. Vincolo idrogeologico: RD 3267/23 Nelle note è scritto: "cava di interesse per produzioni artigianali di pietra ornamentale"
		197 C (PTC)	Dismessa	Calcare		Parzialmente recuperata (50%-50%)		