



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

GRUPPO DI LAVORO INTERSERVIZI



PROGRAMMA ESECUTIVO RIPRISTINO CAVE DISMESSE

(Art. 11 N.T.A. del PPAE)

OGGETTO della TAVOLA:

SCHEDE DI MONITORAGGIO DELLE CAVE DISMESSE IN STATO DI DEGRADO (CD3B)

Comune di Urbino in loc. S. Stefano di Gaifa - Cava n° 142

GRUPPO di LAVORO INTERSERVIZI:

Arch. Stefano GATTONI - Dirigente del Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Responsabile del Procedimento e Coordinatore del Gruppo di Lavoro
Geom. Fabio LANDINI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Segreteria tecnica
Dott.ssa Geol. Maria Elde FUCILI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Dott. Biol. Roberto GATTONI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Dott. Geol. Alberto TOSTI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Dott. Agr. Marco PENSALFINI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Dott. Ing. Francesco COLUCCI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Rag. Paola URBINELLI - Servizio 4.1 Urbanistica, Pianificazione territoriale - VIA - VAS - Aree protette
Supporto Amministrativo


ELABORAZIONE GRAFICA:

Geom. Roberta CATUCCI - C.S.P.A. - Centro Servizi per la Pubblica Amministrazione

STRUTTURA OPERATIVA:

Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali

SCALA GRAFICA	DATA	ELABORATO N.
	Novembre 2010	3.2.7
	FILE di RIFERIMENTO:	
	..143US05\143SATTE02\PPAE\1 STRALCIO PERCD\GIS\Tot cave dismesse_xGIS\ATLANTINO\Carte di Dettaglio\Aree di intervento	



3.2.7 – Cava 142 in loc. S. Stefano di Gaifa in Comune di Urbino

TABELLA MONITORAGGIO FOTOGRAFICO		
IN DATA 02/04/2008		
Cava n.	142-CD3b	
Comune:	URBINO	
Località:	S. Stefano di Gaifa	
Punto Stazione n:	142a-sg	
Data:	02/04/2008	
Localizzazione Geografica		
Strumentazione:	GPS GARMIN GPSmap 60CS	
Coordinate	N: 43° 41' 453"	
	E: 12° 42' 849"	
	Z: 203 (m.s.l.m.m.)	
Note:	al centro del piazzale di cava superiore	
Ripresa Fotografica		
Macch. Fotografica:	CANON D350 EOS Digital	
	Obiettivo:	21 mm.
	n. scatti:	02

TABELLA MONITORAGGIO FOTOGRAFICO IN DATA 02/04/2008		
Cava n.	142-CD3b	
Comune:	URBINO	
Località:	S. Stefano di Gaifa	
Punto Stazione n:	142b-sg	
Data:	02/04/2008	
Localizzazione Geografica		
Strumentazione:	GPS GARMIN GPSmap 60CS	
Coordinate	N: 43° 41' 437"	
	E: 12° 42' 906"	
	Z: 190 (m.s.l.m.m.)	
Note:	al centro del piazzale di cava inferiore	
Ripresa Fotografica		
Macch. Fotografica:	CANON D350 EOS Digital	
	Obiettivo:	34 mm.
	n. scatti:	04

