



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

GRUPPO DI LAVORO INTERSERVIZI



PROGRAMMA ESECUTIVO RIPRISTINO CAVE DISMESSE

(Art. 11 N.T.A. del PPAAE)

OGGETTO della TAVOLA:

SCHEDE DI MONITORAGGIO DELLE CAVE DISMESSE IN STATO DI DEGRADO (CD3B)

Comune di Acqualagna in loc. Furlo - Cava n° 003

GRUPPO di LAVORO INTERSERVIZI:

Arch. Stefano GATTONI - Dirigente del Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Responsabile del Procedimento e Coordinatore del Gruppo di Lavoro
Geom. Fabio LANDINI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Segreteria tecnica
Dott.ssa Geol. Maria Elde FUCILI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Dott. Biol. Roberto GATTONI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Dott. Geol. Alberto TOSTI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Dott. Agr. Marco PENSALFINI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Dott. Ing. Francesco COLUCCI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Rag. Paola URBINELLI - Servizio 4.1 Urbanistica, Pianificazione territoriale - VIA - VAS - Aree protette
Supporto Amministrativo

ELABORAZIONE GRAFICA:

Geom. Roberta CATUCCI - C.S.P.A. - Centro Servizi per la Pubblica Amministrazione

STRUTTURA OPERATIVA:

Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali

SCALA GRAFICA	DATA	ELABORATO N.
	Novembre 2010	3.2.2
	FILE di RIFERIMENTO:	
	...1439US051435ATTE02PPAE1 STRALCIO PERCD GIS\Tot cave dismesse_xGIS\ATLANTINO\Carte di Dettaglio\Aree di intervento	



Comune: **Acqualagna**
Località: **Furlo**

Legenda

-  Cava n. 003
-  Punto di visuale
monitoraggio fotografico
e relativa numerazione

Scala 1:2000

3.2.2 – Cava 003 in loc. Furlo in Comune di Acqualagna

TABELLA MONITORAGGIO FOTOGRAFICO		
IN DATA 21/02/2008		
Cava n.	003-CD3b	
Comune:	ACQUALAGNA	
Località:	Furlo	
Punto Stazione n:	003a-fu	
Data:	21/02/2008	
Localizzazione Geografica		
Strumentazione:	GPS GARMIN GPSmap 60CS	
Coordinate	N: 43° 38' 459"	
	E: 12° 42' 593"	
	Z: 407 (m.s.l.m.m.)	
Note:	ai margini della S.P. n. 98, di fronte al piazzale di cava	
Ripresa Fotografica		
Macch. Fotografica:	CANON D350 EOS Digital	
	Obiettivo:	18 mm.
	n. scatti:	03




FOTO: 003 a – fu – 1 sc- 02.08




FOTO : 003 a –fu – 2sc – 02.08



FOTO : 003 a – fu-3sc-02.08

3.2.2 – Cava 003 in loc. Furlo in Comune di Acqualagna

TABELLA MONITORAGGIO FOTOGRAFICO		
IN DATA 04/11/2010		
Cava n.	003-CD3b	
Comune:	ACQUALAGNA	
Località:	Furlo	
Punto Stazione n:	003a-fu	
Data:	04/11/2010	
Localizzazione Geografica		
Strumentazione:	GPS GARMIN GPSmap 60CS	
Coordinate	N: 43°38' 459"	
	E: 12°42' 593"	
	Z: 407 (m.s.l.m.m.)	
Note:	ai margini della S.P. n. 98, di fronte al piazzale di cava	
Ripresa Fotografica		
Macch. Fotografica:	CANON D350 EOS Digital	
	Obiettivo:	18 mm.
	n. scatti:	03



FOTO: 003 a – fu – 1 sc-11.10




FOTO : 003 a –fu – 2sc -11.10



FOTO : 003 a – fu-3sc-11.10