



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

GRUPPO DI LAVORO INTERSERVIZI



**PROGRAMMA
ESECUTIVO
RIPRISTINO
CAVE
DISMESSE**

(Art. 11 N.T.A. del PPAE)

OGGETTO della TAVOLA:

**SCHEDE DI MONITORAGGIO DELLE CAVE DISMESSE
IN STATO DI DEGRADO (CD3B)**

Comune di Acqualagna in loc. Furlo - Cava n° 004

GRUPPO di LAVORO INTERSERVIZI:

Arch. Stefano GATTONI - Dirigente del Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Responsabile del Procedimento e Coordinatore del Gruppo di Lavoro
Geom. Fabio LANDINI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Segreteria tecnica
Dott.ssa Geol. Maria Elde FUCILI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Dott. Biol. Roberto GATTONI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Dott. Geol. Alberto TOSTI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Dott. Agr. Marco PENSALFINI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Dott. Ing. Francesco COLUCCI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Rag. Paola URBINELLI - Servizio 4.1 Urbanistica, Pianificazione territoriale - VIA - VAS - Aree protette
Supporto Amministrativo

ELABORAZIONE GRAFICA:

Geom. Roberta CATUCCI - C.S.P.A. - Centro Servizi per la Pubblica Amministrazione

STRUTTURA OPERATIVA:

Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali

SCALA GRAFICA

DATA

ELABORATO N.

Novembre 2010

FILE di RIFERIMENTO:


..143US0511435ATTE02PPAE1 STRALCIO PERCO:
GIS\Tot cave dismesse_xGIS\ATLANTINO\Carte di Dettaglio\Aree di intervento

3.2.3



Comune: **Acqualagna**
Località: **Furlo**

Legenda

-  Cava n. 004
-  Punto di visuale
monitoraggio fotografico
e relativa numerazione

Scala 1:2000

3.2.3 - Cava 004 in loc. Furlo in Comune di Acqualagna

TABELLA MONITORAGGIO FOTOGRAFICO		
IN DATA 21/02/2008		
Cava n.	004-CD3b	
Comune:	ACQUALAGNA	
Località:	Furlo	
Punto Stazione n:	004a-fu	
Data:	21/02/2008	
Localizzazione Geografica		
Strumentazione:	GPS GARMIN GPSmap 60CS	
Coordinate	N: 43° 38' 670"	
	E: 12° 42' 681"	
	Z: 382 (m.s.l.m.m.)	
Note:	al centro del piazzale di cava, di fronte al capanno di avvistamento	
Ripresa Fotografica		
Macch. Fotografica:	CANON D350 EOS Digital	
	Obiettivo:	18 mm.
	n. scatti:	03




FOTO:004 a – fu-1sc-02.08



FOTO:004 a – fu-2sc-02.08




FOTO:004 a – fn - 3sc-02.08

3.2.3 - Cava 004 in loc. Furlo in Comune di Acqualagna

TABELLA MONITORAGGIO FOTOGRAFICO IN DATA 04/11/2010		
Cava n.	004-CD3b	
Comune:	ACQUALAGNA	
Località:	Furlo	
Punto Stazione n:	004a-fu	
Data:	04/11/2010	
Localizzazione Geografica		
Strumentazione:	GPS GARMIN GPSmap 60CS	
Coordinate	N: 43° 38' 670"	
	E: 12° 42' 681"	
	Z: 382 (m.s.l.m.m.)	
Note:	al centro del piazzale di cava, di fronte al capanno di avvistamento	
Ripresa Fotografica		
Macch. Fotografica:	CANON D350 EOS Digital	
	Obiettivo:	18 mm.
	n. scatti:	03




FOTO:004 a – fu-1sc-11.10




FOTO:004 a – fu-2sc-11.10



FOTO:004 a – fu - 3sc-11.10