



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

GRUPPO DI LAVORO INTERSERVIZI



PROGRAMMA ESECUTIVO RIPRISTINO CAVE DISMESSE

(Art. 11 N.T.A. del PPAE)

OGGETTO della TAVOLA:

**SCHEDE DI MONITORAGGIO DELLE CAVE DISMESSE
IN STATO DI DEGRADO (CD3B)**

Comune di Pergola in loc. Sterleto - Cava n° 101

GRUPPO di LAVORO INTERSERVIZI:

Arch. Stefano GATTONI - Dirigente del Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Responsabile del Procedimento e Coordinatore del Gruppo di Lavoro
Geom. Fabio LANDINI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Segreteria tecnica
Dott.ssa Geol. Maria Elde FUCILI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Dott. Biol. Roberto GATTONI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Dott. Geol. Alberto TOSTI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Dott. Agr. Marco PENSALFINI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Dott. Ing. Francesco COLUCCI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali
Rag. Paola URBINELLI - Servizio 4.1 Urbanistica, Pianificazione territoriale - VIA - VAS - Aree protette
Supporto Amministrativo



ELABORAZIONE GRAFICA:

Geom. Roberta CATUCCI - C.S.P.A. - Centro Servizi per la Pubblica Amministrazione

STRUTTURA OPERATIVA:

Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali

SCALA GRAFICA	DATA	ELABORATO N.
	Novembre 2010	3.2.4
	FILE di RIFERIMENTO:	
	...143JUS051435ATTE02PPAE11 STRALCIO PERCDI GIS:Tot cave dismesse_xGIS/ATLANTINO/Carre di Dettaglio/Aree di intervento	



Comune: **Pergola**
Località: **Sterleto**

Legenda

-  Cava n. 101
-  Punti di visuale
monitoraggio fotografico
e relativa numerazione

Scala 1:2000

3.2.4 – Cava 101 in loc. Sterleto in Comune di Pergola

TABELLA MONITORAGGIO FOTOGRAFICO IN DATA 21/02/2008		
Cava n.	101-CD3b	
Comune:	PERGOLA	
Località:	Sterleto	
Punto Stazione n:	101a-st	
Data:	21/02/2008	
Localizzazione Geografica		
Strumentazione:	GPS GARMIN GPSmap 60CS	
Coordinate	N: 43° 32' 646"	
	E: 12° 53' 132"	
	Z: 250 (m.s.l.m.m.)	
Note:	Ai margini del piazzale di cava	
Ripresa Fotografica		
Macch. Fotografica:	CANON D350 EOS Digital	
	Obiettivo:	18 mm.
	n. scatti:	02

TABELLA MONITORAGGIO FOTOGRAFICO IN DATA 21/02/2008		
Cava n.	101-CD3b	
Comune:	PERGOLA	
Località:	Sterleto	
Punto Stazione n:	101b-st	
Data:	21/02/2008	
Localizzazione Geografica		
Strumentazione:	GPS GARMIN GPSmap 60CS	
Coordinate	N: 43° 32' 675"	
	E: 12° 53' 180"	
	Z: 274 (m.s.l.m.m.)	
Note:	Versante a monte cava 102-CD3b	
Ripresa Fotografica		
Macch. Fotografica:	CANON D350 EOS Digital	
	Obiettivo:	53 mm. 33 mm.
	n. scatti:	02 01



FOTO: 101 a -st-1sc-02.08




FOTO: 101 a -st-2sc-02.08



FOTO: 101 b -st-1sc-02.08

3.2.4 – Cava 101 in loc. Sterleto in Comune di Pergola

TABELLA MONITORAGGIO FOTOGRAFICO IN DATA 04/11/2010		
Cava n.	101-CD3b	
Comune:	PERGOLA	
Località:	Sterleto	
Punto Stazione n:	101a-st	
Data:	04/11/2010	
Localizzazione Geografica		
Strumentazione:	GPS GARMIN GPSmap 60CS	
Coordinate	N: 43° 32' 646"	
	E: 12° 53' 132"	
	Z: 250 (m.s.l.m.m.)	
Note:	Ai margini del piazzale di cava	
Ripresa Fotografica		
Macch. Fotografica:	CANON D350 EOS Digital	
	Obiettivo:	18 mm.
	n. scatti:	02

TABELLA MONITORAGGIO FOTOGRAFICO IN DATA 04/11/2010		
Cava n.	101-CD3b	
Comune:	PERGOLA	
Località:	Sterleto	
Punto Stazione n:	101b-st	
Data:	04/11/2010	
Localizzazione Geografica		
Strumentazione:	GPS GARMIN GPSmap 60CS	
Coordinate	N: 43° 32' 675"	
	E: 12° 53' 180"	
	Z: 274 (m.s.l.m.m.)	
Note:	Versante a monte cava 102-CD3b	
Ripresa Fotografica		
Macch. Fotografica:	CANON D350 EOS Digital	
	Obiettivo:	33 mm.
	n. scatti:	01




FOTO: 101 a –st-1sc-11.10




FOTO: 101 a –st-2sc-11.10



FOTO: 101 b -st-1sc-11.10