



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

GRUPPO DI LAVORO INTERSERVIZI



# PROGRAMMA ESECUTIVO RIPRISTINO CAVE DISMESSE

(Art. 11 N.T.A. del PPAE)

OGGETTO della TAVOLA:

**SCHEDE DI MONITORAGGIO DELLE CAVE DISMESSE  
IN STATO DI DEGRADO (CD3B)**

**Comune di Pergola in loc. Sterleto - Cava n° 102**

GRUPPO di LAVORO INTERSERVIZI:

Arch. Stefano GATTONI - Dirigente del Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Responsabile del Procedimento e Coordinatore del Gruppo di Lavoro  
Geom. Fabio LANDINI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Segreteria tecnica  
Dott.ssa Geol. Maria Elde FUCILI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Dott. Biol. Roberto GATTONI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Dott. Geol. Alberto TOSTI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Dott. Agr. Marco PENSALFINI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Dott. Ing. Francesco COLUCCI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Rag. Paola URBINELLI - Servizio 4.1 Urbanistica, Pianificazione territoriale - VIA - VAS - Aree protette  
Supporto Amministrativo


ELABORAZIONE GRAFICA:

Geom. Roberta CATUCCI - C.S.P.A. - Centro Servizi per la Pubblica Amministrazione

STRUTTURA OPERATIVA:

Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali

SCALA GRAFICA	DATA	ELABORATO N.
	Novembre 2010	<b>3.2.5</b>
	<b>FILE di RIFERIMENTO:</b>	
	...143JUS05143SATTE02PPAE11 STRALCIO PERCDI GIS:Tot cave dismesse_xGIS/ATLANTINO/Carre di Dettaglio/Aree di intervento	



Comune: **Pergola**  
Località: **Sterleto**


**Legenda**

-  Cava n. 102
-  Punto di visuale  
monitoraggio fotografico  
e relativa numerazione


**Scala 1:2000**

### 3.2.5 – Cava 102 in loc. Sterleto in Comune di Pergola

<b>TABELLA MONITORAGGIO FOTOGRAFICO IN DATA 21/02/2008</b>		
Cava n.	102-CD3b	
Comune:	PERGOLA	
Località:	Sterleto	
Punto Stazione n:	102a-st	
Data:	21/02/2008	
<b>Localizzazione Geografica</b>		
Strumentazione:	GPS GARMIN GPSmap 60CS	
Coordinate	N: 43° 32' 646"	
	E: 12° 53' 194"	
	Z: 251 (m.s.l.m.m.)	
Note:	Al centro del piazzale di cava	
<b>Ripresa Fotografica</b>		
Macch. Fotografica:	CANON D350 EOS Digital	
	Obiettivo:	18 mm.
	n. scatti:	02



**FOTO: 102 a – st - 1sc- 02.08**



**FOTO: 102 a – st - 2sc- 02.08**

### 3.2.5 – Cava 102 in loc. Sterleto in Comune di Pergola

<b>TABELLA MONITORAGGIO FOTOGRAFICO IN DATA 04/11/2010</b>		
Cava n.	102-CD3b	
Comune:	PERGOLA	
Località:	Sterleto	
Punto Stazione n:	102a-st	
Data:	04/11/2010	
<b>Localizzazione Geografica</b>		
Strumentazione:	GPS GARMIN GPSmap 60CS	
Coordinate	N: 43°32' 646"	
	E: 12°53' 194"	
	Z: 251 (m.s.l.m.m.)	
Note:	Al centro del piazzale di cava	
<b>Ripresa Fotografica</b>		
Macch. Fotografica:	CANON D350 EOS Digital	
	Obiettivo:	18 mm.
	n. scatti:	02



**FOTO: 102 a – st - 1sc- 11.10**



**FOTO: 102 a – st - 2sc- 11.10**