

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



foto n.1 - Cabina prefabbricata, vista frontale



foto n.2 - Cabina prefabbricata, vista laterale



foto n.3 - Cabina prefabbricata, particolare copertura



foto n.4 - Impianto di videosorveglianza



foto n.5 - Apertura per il passaggio della fauna selvatica



foto n.6 - Apertura per il passaggio della fauna selvatica



foto n.7 – Impianto fotovoltaico privo di percorsi interni



foto n.8 – Immagine satellitare dell'impianto




foto n.9 – Vegetazione arborea/arbustiva lungo il perimetro prospiciente la SP n.4




foto n.10 – Vegetazione arborea/arbustiva lungo il perimetro prospiciente la SP n.4



foto n.11 – Vegetazione arborea/arbustiva sul lato parallelo alla strada vicinale



foto n.12 – Vegetazione arborea/arbustiva nel restante perimetro esterno