

si racconta..



Cagli: ripristino condizioni di sicurezza impalcato del viadotto San Geronzio **anno 2015**

L'intervento consiste nella demolizione della **soletta dell'impalcato** del tratto di viadotto interessato da grave deterioramento mediante **idrodemolizione e sua ricostituzione**.

L'operazione consentirà di eliminare il semaforo che interessa anche l'omonima galleria che da molti mesi crea problemi alla circolazione sulla SP. 3 Flaminia

Il progetto definitivo è in fase di approvazione

Importo dei lavori **€ 40.000**

